

Grundschule Riesa

mit Neubau einer 1-Feld-Sporthalle - Magdeburger Straße 5, 01587 Riesa



Rending Bild Studio

Auftraggeber

Stadtverwaltung Riesa

Rathausplatz 1

01587 Riesa

Kontaktdaten

Ansprechpartner: Herr Uschner Tel: +49 3525 700421

E-Mail: steffen.uschnerStadt-Riesa.de

Fotodokumentation Bestand



Draufsicht aus Richtung Norden



Draufsicht aus Richtung Süden mit Schulgebäude, Sporthalle, Pausenhof und Sportbereich, Container im Vorfeld beräumt

Fotodokumentation Bestand



Bisheriger Zugang Schule Nordfassade



Nordfassade mit 4 Geschossen UG bis 2. OG

Fotodokumentation Bestand



Zugangsstraße Nordfassade



Geländesituation zum Gebäude Nordfassade

Fotodokumentation Bestand



Blick Richtung Fahrradunterstand, rechts im Bild: PKW-Stellplätze



Zugang Hof Nordseite

Fotodokumentation Bestand



Hofzugang links, inklusive Rampe



Hofzugang rechts



Südfassade, inklusive Schul-/ Pausenhof



Ostfassade

Fotodokumentation Bestand



Fahrradunterstand Nord-Ost-Seite



Fahrradunterstand Südseite

Fotodokumentation Bestand



Nebenglass Fahrradunterstand Außen abstellen, Südseite



Nebenglass Fahrradunterstehe, Außen abstellen, Nordseite

Fotodokumentation Bestand

Sporthalle Zugang Ostfassade





Sporthalle Ostseite mit Theaterbühne



Sporthalle/ Schulhof, Blick von Süden

Fotodokumentation Bestand



Freianlage/ Schulhof mit Bänken, Blick Richtung Laufanlage nach Osten



Freianlage/ Schulhof, Blick nach Süd-Westen

Fotodokumentation Bestand



Freianlage, Spielgeräte, Blick Richtung Osten



Freianlage, Blick zu Container (Hort, mit Baubeginn Rückbau durch Vermieter)



Freianlage/ Schulhof, Blick nach Westen zur Sporthalle



Freianlage/ Schulhof, Blick Richtung Osten

Fotodokumentation Bestand



Blick nach Nord- Südfassade



Blick Richtung Osten



Schulgebäude Kellergeschoss Treppenaufgang

Fotodokumentation Bestand



Schule, EG, Haupteingang, Blick Richtung Norden




Schule, EG, Haupteingang, Blick Richtung Osten

Fotodokumentation Bestand

Schule, OG, Flure



Schule, EG, Treppenanlage




Schule, EG, Haupteingang,
Wandbild wird geborgen

Fotodokumentation Bestand




Treppenanlage mit Geländer



Treppenanlage bleibt erhalten

Fotodokumentation Bestand



Schule, Zugang Hof EG
Spinde werden im Vorfeld der
Baumaßnahmen geräumt und
eingelagert




Fotodokumentation Bestand



Fenster Flur, Kunststoff in Teilbereich



Fenster Hort - Verbund Klassenzimmer, Fenster mit Sonnenschutz



2.OG Schule, Decke
Klassenzimmer

Fotodokumentation Bestand

Klassenzimmer



Fotodokumentation Bestand

Klassenzimmer



Fotodokumentation Bestand

Flur OG



Flur EG



Fotodokumentation Bestand

Flur OG




Fotodokumentation Bestand

WC- Anlage Mädchen



Fotodokumentation Bestand



Fotodokumentation Bestand

Zimmer Horterzieher



Fotodokumentation Bestand

Teeküche Horterzieher



Fotodokumentation Bestand

Lichtschalter EG



Garderobe EG



Fotodokumentation Bestand

Ausguss EG




Tür zur Freianlage/ Schulhof



Fotodokumentation Bestand

KG Lager Hort



Fotodokumentation Bestand

KG Ausgabeküche, wird im Vorfeld beräumt und eingelagert



Fotodokumentation Bestand

Hausmeister



KG Leitungsführung



Fotodokumentation Bestand

KG Glasbaustein Trennwand



KG Leitungsführung



Fotodokumentation Bestand

KG Leitungsführung



KG Treppe mit Unterlaufschutz
Zugang Innenhöfe




KG Werken Zimmer



Fotodokumentation Bestand

KG Rettungstreppe Hortzimmer



Speiseraum KG



Hortküche, Speiseraum KG




Hortküche KG



Fotodokumentation Bestand

KG Treppe



KG Lager Trennwände



KG Lager Trennwände, Leitungsführung



KG Speiseraum



Fotodokumentation Bestand




KG Heizraum



Fotodokumentation Bestand



KG Fernwärmeleitung



KG Fernwärmeleitung



KG WC



KG Trockenraum

Fotodokumentation Bestand

KG Sanitär



KG Flur Nordtrakt



Fotodokumentation Bestand



KG Ausgabe Küche



Fotodokumentation Bestand



KG Speiseraum, Blick in den Innenhof



KG Wand Südfassade Speiseraum

Fotodokumentation Bestand



KG Mittelgang




Fotodokumentation Bestand

KG Zugang Innenhof



Fotodokumentation Bestand

KG



KG Leitungsführung



KG

Fotodokumentation Bestand

Holz-Verbundfenster



Leitungsführung

Fotodokumentation Bestand

Leitung



KG




Fotodokumentation Bestand

Keller



Keller



Keller



Keller Außentreppe Südfassade