

Prüfung der Absperrvorrichtungen gegen das Übertragen von Brand und Rauch: Brandschutzklappen (BSK)										
Objekt: Landesmuseum Dauerausstellung										
BSK/Anlage NR.	Fabrikat / Prüfbescheid	Einbauort	Hersteller Baujahr	Antrieb	Zugänglichkeit (1)	Einbau (2)	Zubehör (3)	Mechan. Funktion	Überwachung	Bemerkungen
FSK 1 ZU	Z-41.3.309	Dachges. re.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 26 AB	Z-41.3.309	Dachges. re.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 12 AB	Z-41.3.309	Dachges. re.	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 12 AB	Z-41.3.309	2 OG. re.	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 17 ZU	Z-41.3.309	Dachges. re.	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	Externe Kabel
FSK 19 AB	Z-41.3.309	Dachges. re.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	23	keine Anzeige auf Schaltschrank
FSK 33 ZU	Z-41.3.309	Dachges. re.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 33 AB	Z-41.3.309	Dachges. re.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 14 ZU	Z-41.3.309	Dachges. re.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 9 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 04/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 2 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 2 AB	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 05/2000	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 7 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 4 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	23	keine Anzeige auf Schaltschrank
FSK 3 AB	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 35 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 34 AB	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 25 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 25 AB	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 07/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 23 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	23	keine Anzeige auf Schaltschrank
FSK 5 ZU	Z-41.3.309	2 OG. li	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 5 AB	Z-41.3.604	2 OG. li	T k.A.	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 8 ZU	Z-41.3.321	2 OG. li	T 2007	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	
FSK 24 ZU	Z-41.3.309	2 OG. li	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	nicht zugänglich
Gesamt 39SKennziffer - Schlüssel			11 - BSK nicht auffindbar, fehlt 12 - BSK im Plan nicht vorhanden 13 - BSK schwer zugänglich, ohne Hilfsmittel nicht prüfbar 14 - BSK nicht zugänglich , nicht prüfbar 15 - Bauseitige Revisionsöffnung nicht ausreichend 16 - Bauseitige Revisionsöffnung fehlt oder verdeckt 21 - unvollständig 22 - nicht bündig mit Mittelflansch 23 - nicht vollständig einsehbar 24 - fehlt 25 - Brandwand nicht vollständig geschlossen 31 - Abhängung unzureichend 32 - Schutzgitter fehlt 33 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt 34 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt beidseitig 35 - elek. Überbrückung des flexiblen Stutzen fehlt				36 - elek. Leitungen zu dicht an BSK 37 - Bezeichnung Auf / Zu fehlt bzw. falsch 38 - Bezeichnung vor Ort fehlt oder falsch 39 - Hinweisschild an abgehängter Decke fehlt 41 - Auslösemechanismus defekt 42 - fällt nicht selbständig zu 43 - rastet beim Schließen nicht ein 44 - läßt sich nicht öffnen 45 - Klappenblatt nicht vollständig einsehbar 46 - Klappenblatt beschädigt 51 - Endschalter fehlt 52 - Endschalter mechanisch nicht in Ordnung 53 - Signalisierung am Schaltschrank defekt 54 - Anzeige GLT falsch 55 - BSK schaltet Anlage nicht ab 56 - Keine Signalisierung vorgesehen		57 - Anlage Außer Betrieb nicht prüfbar da keine Spannung am Schaltschrank vorhanden 58 - Signalisierung falsch	
Abkürzungen Fabrikat T : Trox St. - Strulik Sch : Schako W : Wildeboer Abkürzungen Antrieb E : Elektrisch F : Federkraft P : Pneumatisch S : Schwerkraft Abkürzungen Spalte 2 (Einbau) EM : Einmörtelung / Abmauerung / Verfüllung FU : Feuerbeständige Ummantelung TB : Trockenbauwand										

Prüfung der Absperrvorrichtungen gegen das Übertragen von Brand und Rauch: Brandschutzklappen (BSK)														
Objekt: Landesmuseum Dauerausstellung														
#														
BSK/Anlage NR.	Fabrikat / Prüfbescheid	Einbauort	Hersteller Baujahr	Antrieb	Zugänglichkeit (1)	Einbau (2)	Zubehör (3)	Mechan. Funktion	Überwachung	Bemerkungen				
FSK 28 ZU	Z-41.3.309	2 OG. li	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 27 AB	Z-41.3.309	2 OG. li	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 20 AB	Z-41.3.309	2 OG. re.	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	Externe Kabel				
FSK 18 ZU	Z-41.3.309	2 OG. re.	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O	Externe Kabel				
FSK 1 ZU	Z-41.3.309	Dachges. re.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O					
FSK 15 ZU	Z-41.3.309	2 OG. re.	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O					
FSK 6 ZU	Z-41.3.309	1 OG. li	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 29 AB	Z-41.3.309	1 OG. li	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 30 ZU	Z-41.3.309	1 OG. li	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O					
FSK 13 AB	Z-41.3.309	1 OG re	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O					
FSK 10 ZU	Z-41.3.309	2 OG. re. WC	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 10 ZU	Z-41.3.604	1 OG re	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	56	keine Anzeige auf Schaltschrank				
FSK 10 ZU	Z-41.3.604	1 OG re	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	56	keine Anzeige auf Schaltschrank				
FSK 21 AB	Z-41.3.309	1 OG re	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 21 ZU	Z-41.3.309	1 OG re	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 31 AB	Z-41.3.309	EG Empfang	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 32 ZU	Z-41.3.309	EG Empfang	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
Gesamt 39SKennziffer - Schlüssel			11 - BSK nicht auffindbar, fehlt 12 - BSK im Plan nicht vorhanden 13 - BSK schwer zugänglich, ohne Hilfsmittel nicht prüfbar 14 - BSK nicht zugänglich , nicht prüfbar 15 - Bauseitige Revisionsöffnung nicht ausreichend 16 - Bauseitige Revisionsöffnung fehlt oder verdeckt 21 - unvollständig 22 - nicht bündig mit Mittelfansch 23 - nicht vollständig einsehbar 24 - fehlt 25 - Brandwand nicht vollständig geschlossen 31 - Abhängung unzureichend 32 - Schutzgitter fehlt 33 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt 34 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt beidseitig 35 - elek. Überbrückung des flexiblen Stutzen fehlt				36 - elek. Leitungen zu dicht an BSK 37 - Bezeichnung Auf / Zu fehlt bzw. falsch 38 - Bezeichnung vor Ort fehlt oder falsch 39 - Hinweisschild an abgehängter Decke fehlt 41 - Auslösemechanismus defekt 42 - fällt nicht selbständig zu 43 - rastet beim Schließen nicht ein 44 - läßt sich nicht öffnen 45 - Klappenblatt nicht vollständig einsehbar 46 - Klappenblatt beschädigt 51 - Endschalter fehlt 52 - Endschalter mechanisch nicht in Ordnung 53 - Signalisierung am Schaltschrank defekt 54 - Anzeige GLT falsch 55 - BSK schaltet Anlage nicht ab 56 - Keine Signalisierung vorgesehen				57 - Anlage Außer Betrieb nicht prüfbar da keine Spannung am Schaltschrank vorhanden 58 - Signalisierung falsch			
<u>Abkürzungen Fabrikat</u> T : Trox St. - Strulik Sch : Schako W : Wildeboer <u>Abkürzungen Antrieb</u> E : Elektrisch F : Federkraft P : Pneumatisch S : Schwerkraft <u>Abkürzungen Spalte 2 (Einbau)</u> EM : Einmörtelung / Abmauerung / Verfüllung FU : Feuerbeständige Ummantelung TB : Trockenbauwand														

Prüfung der Absperrvorrichtungen gegen das Übertragen von Brand und Rauch: Brandschutzklappen (BSK)											
Objekt: Landesmuseum Wechseiausstellung											
BSK/Anlage NR.	Fabrikat / Prüfbescheid	Einbauort	Hersteller Baujahr	Antrieb	Zugänglichkeit (1)	Einbau (2)	Zubehör (3)	Mechan. Funktion	Überwachung	Bemerkungen	
BSK 17 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. re.	T 2003	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 18 AB	Z-41.3.321/11.00	Dachges. re.	T 2003	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 19 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. re.	T 2003	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 20 AB	Z-41.3.321/11.00	Dachges. re.	T 2003	S	13	i.O	i.O.	i.O.	56	Endschalter nicht vorhanden	
BSK 21 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. re.	T 2003	S	13	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 22 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. re.	T 2003	S	13	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 1 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. re.	T 2003	S	13	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 2 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. re.	T 2003	S	13	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 3 AB	Z-41.3.321/11.00	Dachges. re.	T 2003	S	13	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 4 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. re.	T 2003	S	13	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 5 AB	Z-41.3.321/11.00	Dachges. re.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 6 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. li.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 7 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. li.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 8 AB	Z-41.3.321/11.00	Dachges. li.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 9 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. li.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 10 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. li.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 11 AB	Z-41.3.321/11.00	Dachges. li.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 12 AB	Z-41.3.321/11.00	Dachges. li.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 13 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. li.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 14 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. li.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 15 AB	Z-41.3.321/11.00	Dachges. li.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
BSK 16 ZU	Z-41.3.321/11.00	Dachges. li.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.		
Kennziffer - Schlüssel			11 - BSK nicht auffindbar, fehlt 12 - BSK im Plan nicht vorhanden 13 - BSK schwer zugänglich, ohne Hilfsmittel nicht prüfbar 14 - BSK nicht zugänglich, nicht prüfbar 15 - Bauseitige Revisionsöffnung nicht ausreichend 16 - Bauseitige Revisionsöffnung fehlt oder verdeckt 21 - unvollständig 22 - nicht bündig mit Mittelflansch 23 - nicht vollständig einsehbar 24 - fehlt 25 - Brandwand nicht vollständig geschlossen 31 - Abhängung unzureichend 32 - Schutzgitter fehlt 33 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt 34 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt beidseitig 35 - elek. Überbrückung des flexiblen Stutzen fehlt				36 - elek. Leitungen zu dicht an BSK 37 - Bezeichnung Auf / Zu fehlt bzw. falsch 38 - Bezeichnung vor Ort fehlt oder falsch 39 - Hinweisschild an abgehängter Decke fehlt 41 - Auslösemechanismus defekt 42 - fällt nicht selbständig zu 43 - rastet beim Schließen nicht ein 44 - läßt sich nicht öffnen 45 - Klappenblatt nicht vollständig einsehbar 46 - Klappenblatt beschädigt 51 - Endschalter fehlt 52 - Endschalter mechanisch nicht in Ordnung 53 - Signalisierung am Schaltschrank defekt 54 - Anzeige GLT falsch 55 - BSK schaltet Anlage nicht ab 56 - Keine Signalisierung vorgesehen			57 - Anlage Außer Betrieb nicht prüfbar da keine Spannung am Schaltschrank vorhanden 58 - Signalisierung falsch	
<u>Abkürzungen Fabrikat</u> T : Trox St. - Strulik Sch : Schako W : Wildeboer <u>Abkürzungen Antrieb</u> E : Elektrisch F : Federkraft P : Pneumatisch S : Schwerkraft <u>Abkürzungen Spalte 2 (Einbau)</u> EM : Einmörtelung / Abmauerung / Verfüllung FU : Feuerbeständige Ummantelung TB : Trockenbauwand											

Prüfung der Absperrvorrichtungen gegen das Übertragen von Brand und Rauch: Brandschutzklappen (BSK)														
Objekt: Landesmuseum Gemäldedepot														
BSK/Anlage NR.	Fabrikat / Prüfbescheid	Einbauort	Hersteller Baujahr	Antrieb lichkeit (1	Zugäng-) (2)	Einbau (2)	Zubehör (3)	Mechan. Funktion	Über- wachung	Bemerkungen				
FSK 10 AB	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 02/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 6 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 04/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 8 AB	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	13					
FSK 9 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	13					
FSK 2 AL	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 3 AB	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 14 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 1 AL	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 7 ZU	DoP/ FK-EU/ DE/ 003	Dachges. li.	T 2019	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 5 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 4 AB	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 11.1 AB	Z-41.3.309	2 OG. Li	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	56	Kein Signal am Schaltschrank				
FSK 11 AB	Z-41.3.309	1 OG. GD	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.	nicht zugänglich bei der Wartung				
FSK 12 AB	Z-41.3.309	EG vor Cafe	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
FSK 13 AB	Z-41.3.309	EG Fahrstuhl	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i	i	55	Kein Signal am Schaltschrank				
Kennziffer - Schlüssel			11 - BSK nicht auffindbar, fehlt 12 - BSK im Plan nicht vorhanden 13 - BSK schwer zugänglich, ohne Hilfsmittel nicht prüf 14 - BSK nicht zugänglich, nicht prüfbar 15 - Bauseitige Revisionsöffnung nicht ausreichend 16 - Bauseitige Revisionsöffnung fehlt oder verdeckt 21 - unvollständig 22 - nicht bündig mit Mittelflansch t23 - nicht vollständig einsehbar 24 - fehlt 25 - Brandwand nicht vollständig geschlossen 31 - Abhängung unzureichend 32 - Schutzgitter fehlt 33 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt 34 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt beidseitig 35 - elek. Überbrückung des flexiblen Stutzen fehlt				36 - elek. Leitungen zu dicht an BSK 37 - Bezeichnung Auf / Zu fehlt bzw. falsch b38 - Bezeichnung vor Ort fehlt oder falsch 39 - Hinweisschild an abgehängter Decke fehlt 41 - Auslösemechanismus defekt 42 - fällt nicht selbständig zu 43 - rastet beim Schließen nicht ein 44 - läßt sich nicht öffnen 45 - Klappenblatt nicht vollständig einsehbar 46 - Klappenblatt beschädigt 51 - Endschalter fehlt 52 - Endschalter mechanisch nicht in Ordnung 53 - Signalisierung am Schaltschrank defekt 54 - Anzeige GLT falsch 55 - BSK schaltet Anlage nicht ab 56 - Keine Signalisierung vorgesehen				57 - Anlage Außer Betrieb nicht prüfbar da keine Spannung am Schaltschrank vorhanden 58 - Signalisierung falsch			
<u>Abkürzungen Fabrikat</u> T : Trox St. - Strulik Sch : Schako W : Wildeboe <u>Abkürzungen Antrieb</u> E : Elektrisch F : Federkraft P : Pneumatisch S : Schwerkraft <u>Abkürzungen Spalte 2 (Einbau)</u> EM : Einmörtelung / Abmauerung / Verfüllung FU : Feuerbeständige Ummantelung TB : Trockenbauwand														

Prüfung der Absperrvorrichtungen gegen das Übertragen von Brand und Rauch: Brandschutzklappen (BSK)										
Objekt: Landesmuseum Vortragsbereich										
BSK/Anlage NR.	Fabrikat / Prüfbescheid	Einbauort	Hersteller Baujahr	Antrieb	Zugänglichkeit (1)	Einbau (2)	Zubehör (3)	Mechan. Funktion	Überwachung	Bemerkungen
BSK 1 ZU	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	25	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	Siehe Tuvbericht
BSK 2 AB	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	25	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	Siehe Tuvbericht
BSK 3 ZU	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	25	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	Siehe Tuvbericht
BSK 4 AUL	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	25	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	Siehe Tuvbericht
BSK 5 AUL	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	25	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	Siehe Tuvbericht
BSK 6 AB	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	
BSK 7 AB	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	25	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	Siehe Tuvbericht
BSK 8 ZU	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	25	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	Siehe Tuvbericht
BSK 9 ZU	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	
BSK 10 AB	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	i.O.	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	
BSK 11 ZU	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	25	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	Siehe Tuvbericht,
BSK 12 ZU	Z-41.3.321/11.00	KG Lüfterzent.	T 2003	S	25	i.O.	i.O	i.O.	i.O.	Siehe Tuvbericht
Der Promataufbau an den Klappen ist nicht ordentlich aufgebaut										
Potenzialausgleichkabel wurde montiert										
Kennziffer - Schlüssel			11 - BSK nicht auffindbar, fehlt 12 - BSK im Plan nicht vorhanden 13 - BSK schwer zugänglich, ohne Hilfsmittel n. prüfbar 14 - BSK nicht zugänglich, nicht prüfbar 15 - Bauseitige Revisionsöffnung nicht ausreichend 16 - Bauseitige Revisionsöffnung fehlt oder verdeckt 21 - unvollständig 22 - nicht bündig mit Mittelflansch 23 - nicht vollständig einsehbar 24 - fehlt 25 - Brandwand nicht vollständig geschlossen 31 - Abhängung unzureichend 32 - Schutzgitter fehlt 33 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt 34 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt beidseitig 35 - elek. Überbrückung des flexiblen Stutzen fehlt				36 - elek. Leitungen zu dicht an BSK 37 - Bezeichnung Auf / Zu fehlt bzw. falsch 38 - Bezeichnung vor Ort fehlt oder falsch 39 - Hinweisschild an abgehängter Decke fehlt 41 - Auslösemechanismus defekt 42 - fällt nicht selbständig zu 43 - rastet beim Schließen nicht ein 44 - läßt sich nicht öffnen 45 - Klappenblatt nicht vollständig einsehbar 46 - Klappenblatt beschädigt 51 - Endschalter fehlt 52 - Endschalter mechanisch nicht in Ordnung 53 - Signalisierung am Schaltschrank defekt 54 - Anzeige GLT falsch 55 - BSK schaltet Anlage nicht ab 56 - Keine Signalisierung vorgesehen			57 - Anlage Außer Betrieb nicht prüfbar da keine Spannung am Schaltschrank vorhanden 58 - Signalisierung falsch
<u>Abkürzungen Fabrikat</u> T : Trox St. - Strulik Sch : Schako W : Wildeboer <u>Abkürzungen Antrieb</u> E : Elektrisch F : Federkraft P : Pneumatisch S : Schwerkraft <u>Abkürzungen Spalte 2 (Einbau)</u> EM : Einmörtelung / Abmauerung / Verfüllung FU : Feuerbeständige Ummantelung TB : Trockenbauwand										

Prüfung der Absperrvorrichtungen gegen das Übertragen von Brand und Rauch: Brandschutzklappen (BSK)											
Objekt: Landesmuseum Cafe											
BSK/Anlage NR.	Fabrikat / Prüfbescheid	Einbauort	Hersteller Baujahr	Antrieb	Zugänglichkeit (1)	Einbau (2)	Zubehör (3)	Mechan. Funktion	Überwachung	Bemerkungen	
FSK 9 AB	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	55		
FSK 12 Fort	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	55		
FSK 1 AB	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	55		
FSK 2 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	55		
FSK 10 AB	Z-41.3.309	2 OG. re. WC	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	55		
FSK 3 AB	Z-41.3.309	2 OG. li	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
FSK 4 ZU	Z-41.3.309	2 OG. li	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
FSK 4 ZU	Z-41.3.309	1.OG li	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.	FSK 4 ZU Doppelt vorhanden	
FSK 3 AB	Z-41.3.309	1.OG li	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	56	FSK 3 AB Doppelt vorhanden	
FSK 11 AB	Z-41.3.309	1 OG re	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	55		
FSK 5 AB	Z-41.3.309	EG re. Fahrstuhl	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
FSK 6 ZU	Z-41.3.309	EG re. Fahrstuhl	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.		
FSK 8 ZU	Z-41.3.309	EG unter Treppe	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O		
FSK 8 AB	Z-41.3.309	EG unter Treppe	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O	i.O	i.O		
Kennziffer - Schlüssel			11 - BSK nicht auffindbar, fehlt 12 - BSK im Plan nicht vorhanden 13 - BSK schwer zugänglich, ohne Hilfsmittel nicht prüfbar 14 - BSK nicht zugänglich, nicht prüfbar 15 - Bauseitige Revisionsöffnung nicht ausreichend 16 - Bauseitige Revisionsöffnung fehlt oder verdeckt 21 - unvollständig 22 - nicht bündig mit Mittelflansch 23 - nicht vollständig einsehbar 24 - fehlt 25 - Brandwand nicht vollständig geschlossen 31 - Abhängung unzureichend 32 - Schutzgitter fehlt 33 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt 34 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt beidseitig 35 - elek. Überbrückung des flexiblen Stutzen fehlt				36 - elek. Leitungen zu dicht an BSK 37 - Bezeichnung Auf / Zu fehlt bzw. falsch 38 - Bezeichnung vor Ort fehlt oder falsch 39 - Hinweisschild an abgehängter Decke fehlt 41 - Auslösemechanismus defekt 42 - fällt nicht selbständig zu 43 - rastet beim Schließen nicht ein 44 - läßt sich nicht öffnen 45 - Klappenblatt nicht vollständig einsehbar 46 - Klappenblatt beschädigt 51 - Endschalter fehlt 52 - Endschalter mechanisch nicht in Ordnung 53 - Signalisierung am Schaltschrank defekt 54 - Anzeige GLT falsch 55 - BSK schaltet Anlage nicht ab 56 - Keine Signalisierung vorgesehen			57 - Anlage Außer Betrieb nicht prüfbar da keine Spannung am Schaltschrank vorhanden 58 - Signalisierung falsch	
<u>Abkürzungen Fabrikat</u> T : Trox St. - Strulik Sch : Schako W : Wildeboer <u>Abkürzungen Antrieb</u> E : Elektrisch F : Federkraft P : Pneumatisch S : Schwerkraft <u>Abkürzungen Spalte 2 (Einbau)</u> EM : Einmörtelung / Abmauerung / Verfüllung FU : Feuerbeständige Ummantelung TB : Trockenbauwand											

Prüfung der Absperrvorrichtungen gegen das Übertragen von Brand und Rauch: Brandschutzklappen (BSK)											
Objekt: Landesmuseum Küche											
BSK/Anlage NR.	Fabrikat / Prüfbescheid	Einbauort	Hersteller Baujahr	Antrieb lichkeit (1)	Zugäng-	Einbau (2)	Zubehör (3)	Mechan. Funktion	Über-wachung	Bemerkungen	
FSK 1 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	56		
FSK 2 ZU	Z-41.3.309	Dachges. li.	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	55		
FSK 3 ZU	Z-41.3.309	2 OG. li	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O		
FSK 4 ZU	Z-41.3.309	2 OG. li	Sch 05/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O		
FSK 5 ZU	Z-41.3.309	1.OG. li	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O		
FSK 6 ZU	Z-41.3.309	1.OG. li	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	56	kein Signal am Schaltschrank	
FSK 7 ZU	Z-41.3.309	EG	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O		
FSK 8 ZU	Z-41.3.309	EG	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O		
FSK 9	Z-41.3.309	EG Cafe	Sch 08/2001	E	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O	Klappe gereinigt und i.O.	
FSK 10	Z-41.3.309	KG	Sch 08/2001	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O		
Kennziffer - Schlüssel			11 - BSK nicht auffindbar, fehlt 12 - BSK im Plan nicht vorhanden 13 - BSK schwer zugänglich, ohne Hilfsmittel nicht prüfbar 14 - BSK nicht zugänglich , nicht prüfbar 15 - Bauseitige Revisionsöffnung nicht ausreichend 16 - Bauseitige Revisionsöffnung fehlt oder verdeckt 21 - unvollständig 22 - nicht bündig mit Mittelflansch 23 - nicht vollständig einsehbar 24 - fehlt 25 - Brandwand nicht vollständig geschlossen 31 - Abhängung unzureichend 32 - Schutzgitter fehlt 33 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt 34 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt beidseitig 35 - elek. Überbrückung des flexiblen Stutzen fehlt				36 - elek. Leitungen zu dicht an BSK 37 - Bezeichnung Auf / Zu fehlt bzw. falsch 38 - Bezeichnung vor Ort fehlt oder falsch 39 - Hinweisschild an abgehängter Decke fehlt 41 - Auslösemechanismus defekt 42 - fällt nicht selbständig zu 43 - rastet beim Schließen nicht ein 44 - läßt sich nicht öffnen 45 - Klappenblatt nicht vollständig einsehbar 46 - Klappenblatt beschädigt 51 - Endschalter fehlt 52 - Endschalter mechanisch nicht in Ordnung 53 - Signalisierung am Schaltschrank defekt 54 - Anzeige GLT falsch 55 - BSK schaltet Anlage nicht ab 56 - Keine Signalisierung vorgesehen			57 - Anlage Außer Betrieb nicht prüfbar da keine Spannung am Schaltschrank vorhanden 58 - Signalisierung falsch	
<u>Abkürzungen Fabrikat</u> T : Trox St. - Strulik Sch : Schako W : Wildeboer <u>Abkürzungen Antrieb</u> E : Elektrisch F : Federkraft P : Pneumatisch S : Schwerkraft <u>Abkürzungen Spalte 2 (Einbau)</u> EM : Einmörtelung / Abmauerung / Verfüllung FU : Feuerbeständige Ummantelung TB : Trockenbauwand											

Prüfung der Absperrvorrichtungen gegen das Übertragen von Brand und Rauch: Brandschutzklappen (BSK)														
Objekt: Landesmuseum WC														
BSK/Anlage NR.	Fabrikat / Prüfbescheid	Einbauort	Hersteller Baujahr	Antrieb	Zugänglichkeit (1)	Einbau (2)	Zubehör (3)	Mechan. Funktion	Überwachung	Bemerkungen				
BSK 1 AB	Z-41.3.549	Dachges. D WC	ST k. Bj.	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
BSK 2 AB	Z-41.3.549	Dachges. H WC	ST k. Bj.	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	41	Schmelzlot fehlt				
BSK 3 AB	Z-41.3.549	Dachges. H WC	ST k. Bj.	S	i.O	i.O	i.O.	i.O.	i.O.					
Kennziffer - Schlüssel			11 - BSK nicht auffindbar, fehlt 12 - BSK im Plan nicht vorhanden 13 - BSK schwer zugänglich, ohne Hilfsmittel nicht prüfbar 14 - BSK nicht zugänglich, nicht prüfbar 15 - Bauseitige Revisionsöffnung nicht ausreichend 16 - Bauseitige Revisionsöffnung fehlt oder verdeckt 21 - unvollständig 22 - nicht bündig mit Mittelflansch 23 - nicht vollständig einsehbar 24 - fehlt 25 - Brandwand nicht vollständig geschlossen 31 - Abhängung unzureichend 32 - Schutzgitter fehlt 33 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt 34 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt beidseitig 35 - elek. Überbrückung des flexiblen Stutzen fehlt				36 - elek. Leitungen zu dicht an BSK 37 - Bezeichnung Auf / Zu fehlt bzw. falsch 38 - Bezeichnung vor Ort fehlt oder falsch 39 - Hinweisschild an abgehängter Decke fehlt 41 - Auslösemechanismus defekt 42 - fällt nicht selbständig zu 43 - rastet beim Schließen nicht ein 44 - läßt sich nicht öffnen 45 - Klappenblatt nicht vollständig einsehbar 46 - Klappenblatt beschädigt 51 - Endschalter fehlt 52 - Endschalter mechanisch nicht in Ordnung 53 - Signalisierung am Schaltschrank defekt 54 - Anzeige GLT falsch 55 - BSK schaltet Anlage nicht ab 56 - Keine Signalisierung vorgesehen				57 - Anlage Außer Betrieb nicht prüfbar da keine Spannung am Schaltschrank vorhanden 58 - Signalisierung falsch			
<u>Abkürzungen Fabrikat</u> T : Trox St. - Strulik Sch : Schako W : Wildeboer <u>Abkürzungen Antrieb</u> E : Elektrisch F : Federkraft P : Pneumatisch S : Schwerkraft <u>Abkürzungen Spalte 2 (Einbau)</u> EM : Einmörtelung / Abmauerung / Verfüllung FU : Feuerbeständige Ummantelung TB : Trockenbauwand														

Prüfung der Absperrvorrichtungen gegen das Übertragen von Brand und Rauch: Brandschutzklappen (BSK)														
Objekt: Landesmuseum Ausstellungsräume														
BSK/Anlage NR.	Fabrikat / Prüfbescheid	Einbauort	Hersteller Baujahr	Antrieb	Zugänglichkeit (1)	Einbau (2)	Zubehör (3)	Mechan. Funktion	Überwachung	Bemerkungen				
BSK 1 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. li.	T 1999	S										
BSK 2 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. li.	T 1999	S										
BSK 3 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. li.	T 1999	S										
BSK 4 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. li.	T 1999	S										
BSK 5 AB	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 6 AB	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 7 AB	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 8 AB	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 9 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 10 AB	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S						Anlage außer Betrieb und soll umgebaut werden.				
BSK 11 AB	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 12 AB	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 13 AB	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 14 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 15 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 16 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 17 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK18 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 20 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. re.	T 1999	S										
BSK 21 AB	Z-41.3-321/11.97	Dachges. li.	T 1999	S										
BSK 22 ZU	Z-41.3-321/11.97	Dachges. li.	T 1999	S										
BSK 23 AUL	Z-41.3-321/11.97	Dachges. li.	T 1999	S										
BSK 24 Fort	Z-41.3-321/11.97	Dachges. li.	T 1999	S										
Kennziffer - Schlüssel			11 - BSK nicht auffindbar, fehlt 12 - BSK im Plan nicht vorhanden 13 - BSK schwer zugänglich, ohne Hilfsmittel nicht prüfbar 14 - BSK nicht zugänglich , nicht prüfbar 15 - Bauseitige Revisionsöffnung nicht ausreichend r16 - Bauseitige Revisionsöffnung fehlt oder verdeckt 21 - unvollständig 22 - nicht bündig mit Mittelflansch 23 - nicht vollständig einsehbar 24 - fehlt 25 - Brandwand nicht vollständig geschlossen 31 - Abhängung unzureichend 32 - Schutzgitter fehlt 33 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt 34 - Flexibler Anschlußstutzen fehlt beidseitig 35 - elek. Überbrückung des flexiblen Stutzen fehlt				36 - elek. Leitungen zu dicht an BSK 37 - Bezeichnung Auf / Zu fehlt bzw. falsch 38 - Bezeichnung vor Ort fehlt oder falsch 39 - Hinweisschild an abgehängter Decke fehlt 41 - Auslösemechanismus defekt 42 - fällt nicht selbständig zu 43 - rastet beim Schließen nicht ein 44 - läßt sich nicht öffnen 45 - Klappenblatt nicht vollständig einsehbar 46 - Klappenblatt beschädigt 51 - Endschalter fehlt 52 - Endschalter mechanisch nicht in Ordnung 53 - Signalisierung am Schaltschrank defekt 54 - Anzeige GLT falsch 55 - BSK schaltet Anlage nicht ab 56 - Keine Signalisierung vorgesehen				57 - Anlage Außer Betrieb nicht prüfbar da keine Spannung am Schaltschrank vorhanden 58 - Signalisierung falsch			
<u>Abkürzungen Fabrikat</u> T : Trox St. - Strulik Sch : Schako W : Wildeboe <u>Abkürzungen Antrieb</u> E : Elektrisch F : Federkraft P : Pneumatisch S : Schwerkraft <u>Abkürzungen Spalte 2 (Einbau)</u> EM : Einmörtelung / Abmauerung / Verfüllung FU : Feuerbeständige Ummantelung TB : Trockenbauwand														