

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

Hans-Erlwein-Gymnasium Dresden, Sanierung Wasserschaden
Gewerk Trockenbau, Zuordnung LV-Positionen Küchenbereich
03_Anlage 1 vom 20.03.2025

Zugang Anlieferung
immer frei halten!

Eingang Mensa
SG 030

Fliesen
15,77 m²
21,26 m²
▲ UKRD 2,54 m
△ UKFD 2,48 m

Lüftungsgerät

Zugang Baustelle

Tür wieder
montieren

Pos. 1.2.60

F045

F046

F047

Pos. 1.2.70

Pos. 1.1.90

S1 Fußpunkt TB
öffnen & prüfen

neuer Bodenaufbau

Pos. 1.1.80

Fußpunkt TB
öffnen & prüfen

Pos. 1.1.70

S2 Fußpunkt TB
öffnen & prüfen

neuer Bodenaufbau

Pos. 2.1.30

Erneuerung UHD

prov. Abtrennung

Fliesen
Parkett

Pos. 1.1.30

Pos. 1.1.40

Pos. 1.1.50

Pos. 1.1.60

Pos. 2.1.20

Erneuerung UHD

neuer Bodenaufbau

Pos. 1.2.10

Garderobenmöbel
ausbauen, lagern
wiedereinbauen

Pos. 1.2.20

Kiosk/Cafeteria
SG 022-1
Fliesen (FB1)
18,51 m²
UKRD 2,54 m
UKFD 2,25 m

Pos. 1.1.10

Ausgabeküche
SG 022-2
Fliesen (FB1)
36,68 m²
37,28 m²
UKRD 2,54 m
UKFD 2,25 m

Pos. 1.1.20

neuer Bodenaufbau

Pos. 1.2.30

Geschirrrückgabe
SG 022-3
Fliesen (FB1)
11,61 m²
14,55 m²
UKRD 2,54 m
UKFD 2,25 m

Pos. 1.2.40

Pos. 1.2.50

Pos. 1.2.80 /90

Edelstahlresen
wieder montieren

Pos. 1.2.80 /90

Wandverkleidung
inkl. Klappläden
wieder montieren

Deckel Bodentank
mit Parkett belegt

Schottungsbereich Schadstoff

OKF -2,81
OKR -3,025

▲ UKRD 2,54 m
△ UKFD 2,48 m