

## GB 4



IST-Zustand:

- Riss am Flansch

## GB 6



IST-Zustand:

- Riss am Übergang zur Rohrdurchführung der Brunnenstube

## GB10



IST-Zustand:

- Riss am Übergang zum Brunnenkörper

## GB11



IST-Zustand:

- Leitungsabriss am Flansch

## GB 12



### IST-Zustand:

- Unregelmäßiger Dampfaustritt aus Loch neben Gasbrunnenstube, vermutlich Undichtigkeit außerhalb
- Riss am Übergang zum Brunnenkörper

## GB 16



IST-Zustand:

- Riss am Übergang zum Brunnenkörper

## GB 20



IST-Zustand:

- Dunkler Film in gesamter Brunnenstube
- Brunnen dampft unregelmäßig
- GB und Gasleitung in Edelstahl ausgeführt

**GB 23**



IST-Zustand:

- Riss am Übergang zum Brunnenkörper

## **GB 25**



IST-Zustand:

- Unregelmäßiger Dampfaustritt
- Tiefe Brunnenstube, daher keine Undichtigkeit von oben sichtbar
- Gasbrunnenkörper und Gasleitung in Edelstahl ausgeführt

## GB 30



IST-Zustand:

- Risse im Deckel des Gasbrunnen

**GB 31**



IST-Zustand:

- Rohrleitungsabriss am Flansch

## GB 38



IST-Zustnad:

- Riss am Übergang zum Brunnenkörper

**GB 39**



IST-Zustand:

- Rohrleitungsabriss am Flansch

## GB 44



IST-Zustand:

- Riss am Übergang Brunnenkörper
- Schiefelage Brunnenkörper

## GB 45



IST-Zustand:

- Risse im Deckel

**GB 50**



IST-Zustand:

- Riss am Übergang zum Brunnenkörper

**GB 57**



IST-Zustand:

- Rohrleitungsabriss am Flansch

## GB 59



IST-Zustand:

- Riss am Übergang zum Brunnenkörper

Besonderheiten:

- Tiefe Brunnenstube

## GB 60



IST-Zustand:

- Riss am Übergang Brunnenkörper

Besonderheiten:

- Tiefe Brunnenstube