
**Anlage zum Leistungsverzeichnis –
Bestandsinnenelemente**

BÜRO WEIDEMÜLLER
Hochbauplanung



BÜRO WEIDEMÜLLER - Hochbauplanung
Tel.: 03425 / 9019-0 Fax: 03425 / 9019-18

VORHABEN: Bürger- und Begegnungszentrum Beilrode
Nutzungsänderung ehem. Bahnhofgebäude Beilrode in
Verkaufsstelle Bäckerei, Polizeiposten und Vereinsräume im
Erdgeschoss, sowie Arztpraxis im Obergeschoss
Bahnhofstraße 4, Baufurstücke Nr. 30/6, 45/5 und 120/19
04886 Beilrode

Auftraggeber: Gemeinde Beilrode
Bahnhofstraße 21
04886 Beilrode

Auftragnehmer: Büro Weidemüller - Hochbauplanung
Schuhgasse 5
04808 Wurzen

Anlage zum Leistungsverzeichnis - Bestandselemente



Foto 1: Ansicht Innenelement „Tür EG-02“, Erhalt/ Aufarbeitung/ Instandsetzung, Zugangstür zu einer Nutzungseinheit



Foto 2: Ansicht des Elementes wie Foto zuvor, jedoch Tür geöffnet für Dokumentation der erhaltenen Seite des Türblattes

Anlage zum Leistungsverzeichnis - Bestandselemente



Foto 3: Ansicht Innenelement „Tür EG-03“, Erhalt/ Aufarbeitung/ Instandsetzung, Zugangstür zu einer Nutzungseinheit



Foto 4: Ansicht Türelement wie Foto zuvor, jedoch beide Flügel geöffnet, Blick in den Bestandsraum mit Fahrkartenschalter und Durchgang zum Bahngleis

Anlage zum Leistungsverzeichnis - Bestandselemente



Foto 5: Ansicht Türelement wie Foto zuvor, jedoch Blickrichtung von Süd nach Nord, Türelement geschlossen



Foto 6: Ansicht „Element EG-05“, Erhalt/ Aufarbeitung des Elementes, jedoch ohne weitere Funktion

Anlage zum Leistungsverzeichnis - Bestandselemente



Foto 7: Ansicht von Innenelement wie Foto zuvor, jedoch als Nahaufnahme



Foto 8: Ansicht der Innenelemente „Element EG-04“ (rechts) und „Element EG-05“ (links), Element EG-04 wird abgebrochen und bleibt nicht erhalten

Anlage zum Leistungsverzeichnis - Bestandselemente



Foto 9: Ansicht „Tür EG-06“; Element wird abgebrochen, dient jedoch als Muster für einen Neubau nach historischem Vorbild



Foto 10: Ansicht Tür wie Foto zuvor, jedoch Türblatt geöffnet

Anlage zum Leistungsverzeichnis - Bestandselemente



Foto 11: Ansicht „Element EG-07“, Aufarbeitung/ Erhalt, jedoch ohne weitere Funktion



Foto 12: Ansicht Element wie Foto zuvor jedoch Blickrichtung von Ost nach West (Rückseite)

Anlage zum Leistungsverzeichnis - Bestandselemente



Foto 13: Ansicht „Tür OG-01“, Erhalt/ Sanierung, Ergänzung Türblatt



Foto 14: Ansicht „Tür OG-02“, kein Erhalt, ausgebautes Türblatt/ Zarge kann an anderer Stelle wiederverwendet werden

Anlage zum Leistungsverzeichnis - Bestandselemente



Foto 15: Ansicht Tür wie Foto zuvor jedoch mit anderer Blickrichtung



Foto 16: Ansicht „Tür OG-03“, Erhalt/ Aufarbeitung/ Sanierung der Tür

Anlage zum Leistungsverzeichnis - Bestandselemente



Foto 17: Ansicht „Tür OG-04“, kein Erhalt der Zarge, ggfs. Wiedereinbau der aufgearbeiteten Tür „OG-02“



Foto 18: Ansicht „Tür OG-05“, Aufarbeitung/ Instandsetzung/ Erneuerung der Tür

Anlage zum Leistungsverzeichnis - Bestandselemente



Foto 19: Ansicht Tür wie Foto zuvor jedoch Tür geöffnet



Foto 20: Ansicht „Tür OG-06“, Erhalt/ Aufarbeitung/ Sanierung,

Anlage zum Leistungsverzeichnis - Bestandselemente



Foto 21: Ansicht „Tür OG-08“, Erhalt/ Aufarbeitung/ Sanierung



Foto 22: Ansicht „Tür OG-09“, Ausbau, ggfs. Aufarbeitung/ Sanierung und Einbau an anderer Stelle