

Anlage 5

Auszug aus Fotodokumentation
über die
Schutz- bzw. Mantelrohrverlängerung
östlich der BAB A72 Querung
vom 12.04.2002

Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

12.04.2002

Wasserhaltung erforderlich



Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

12.04.2002

Havarie FM-Kabel





Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

12.04.2002

Reparatur FM-Kabel Bereich Süd



Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

12.04.2002

Reparatur FM-Kabel Bereich Nord
(hier BG westlich der BAB A72)



Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

12.04.2002

Schutzrohr für FM-Kabel



Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

15.04.2002

Bodenklasse 7



Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

17.04.2002

Verlauf FM-Kabel



Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

17.04.2002


Stahldeckel



Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

17.04.2002

kathodischer Korrosionsschutz durch die Fa. Procon



Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

18.04.2002

Rohr zum Verdämmen
Rohr zum Abpumpen von Grundwasser



Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

18.04.2002

Technische Abnahme



Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

18.04.2002

Bereich Nord nach Beseitigung Havarie FM-Kabel



Verlängerung Schutzrohr BAB A 72 für RL 11

23.04.2002

Bauende

