


	<p>Rückbau der Holztrennwand und Ersatz durch neuen Geländerabschnitt am untersten Treppenlauf gemäß Befund mit „Maßwerk“</p>		<p>Entfernen der alten Farbschichten an den Treppenunterseiten</p> <p>Aufarbeiten der Stufen und Wangen, Ersatz schadhafter Teile</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zustand der Holztreppe 03/2025 – Aufgang ins 1.OG



Zustand der Holztreppe 03/2025 – Aufgang ins 1.OG




Ebene 2.OG und Aufgang zum Raum 2OG.7



Eine Zierspitze
ist im laufenden
Baustellen-
betrieb
abgebrochen
und muss
nachgearbeitet
werden.



Zustand der Holztreppe 03/2025 – Geländer am Aufgang ins 2.OG



Geländer am Aufgang zum Raum 2OG.7