

GERBERTEICH

Begutachtung der Ufermauer an der Teichanlage und Fotodoku
Glesien

Protokoll und Fotodoku

BEGEHUNGSDATUM

06.09.2022 | 10:00 Uhr und 02.05.2023, 13:00 Uhr

ANWESENDE

Frank Grätsch | Dipl.-Ing. | Ingenieurbüro Klemm & Hensen GmbH
Joscha Koenen | M.Sc. | Ingenieurbüro Klemm & Hensen GmbH

WETTER

25°C bedeckt,

BEMERKUNGEN

Kontrollgang und Begehung

DOKUMENTATION



06.09.2022 10:003

Ansicht Teich in nordwestliche Richtung
Baustelleneinrichtungsfläche



Ufermauer im Bereich des Überlaufes,
Mauerstärke ca. 50 cm



Südöstlicher Teichbereich,
abgebrochene Wandteilet



Abgebrochene Betonteile an
südöstlichen Teichmauer,
Handlungsbedarf zur Sicherung



Sedimentrückstände und Bauschutt im Teich, Schäden im Mauergefüge



Bei Suchschachtung ca. 20 cm bis unter der Mauer keine Gründung gefunden



Nordöstliche Ufermauer mit Anschluss Graben, Teichrand wurde teilweise geböscht hergestellt



Unterspülte Ufermauer an der
nordöstlichen Seite



Ufermauer neben der E-Thälmannstr
der nordwestlichen Seite, lose
aufgeschichtete Steine, große
Hohlräume, Betonabdeckung ca. 60 cm
breit



Bei Suchschachtung keine Gründung gefunden



Mangelnder Verbund zwischen Betonabdeckung und Ufermauer



Ausspülungen hinter der Teichmauer
am Gehweg zur Straße




Situation neben der E-Thälmann-Str,
Gehweg ca. 1,80 m breit, geringe
Bordkantenhöhe



Steinanschüttung ca. 10 m nordwestlich vom
Teichauslauf



Situation mit Sicht aus nordöstlicher Richtung, starke Ausbrüche der Ufermauer



Abgebrochene und unterspülte Ufermauern



Teichmauer im Bereich des Überlaufes,
starke Wandausbrüche und
Unterspülungen, dringender
Handlungsbedarf zur Objektsicherung

Abzubrechender Teichmönch



Südöstliche Seite des Teiches
Baustelleneinrichtungsfläche



Teichmauer an der E-Thälmann-Str. mit
sichtbaren Unterspülungen der Mauer



Unterspülte Mauer im Detail



Zulauf (zum Zeitpunkt des Fotos trocken)



Gefüllter Teich



Zulauf mit Wasser



Zulauf im Oberstrombereich



Einleitstelle



Verkehrssicherung



BE-Fläche



Baumstumpf der Weide