

Fotodokumentation

Teilsanierung ehemalige Gewichtheberhalle
in 01662 Meißen





Eingangsbereich Süd-West-Flügel



Süd-West-Flügel mit ehem. Brandwand und Anbauten



Nord-West-Giebel mit Anbau ehemaliges Trainingsgebäude



Süd-Ost-Giebel mit Anbau ehemalige Sauna



Ehemaliger Sauna-Anbau straßenseitig (Pos. 03.0001)





Ehemalige Sauna innen





Waschbereich und Tauchbecken Sauna





Einbauten Sauna





Ehemaliger Clubraum im Anbau Sauna



Verbinder Sauna-Halle sowie alte Schränke, Fahrradständer



Abzubrechende Überdachung ehemaliges Stuhllager zwischen Halle und ehemaligem Trainingsgebäude (Pos. 03.0006)



Verbindungsraum Raum 31 zwischen Halle und Trainingsgebäude



Alter Sanitärtrakt im Gebäudeteil I Süd-West





Umkleideraum im ehemaligem Sanitärtrakt



Flur im ehemaligem Sanitärtrakt



Ehemalige Außentür, außen mit Brandwand verschlossen
ehemaliges WC



Schadhafte innenliegende Dachentwässerung



Lagerräume im Gebäudeteil Nord-Ost



Sanitärbereich zum Entkernen



Ehemaliger Hausanschlussraum im Gebäudeteil Nord-Ost

