

**Baumaßnahme: Campus UKD**

**Leistung: Los 4 – Verkehrswegebauarbeiten 1. BA**

**Vergabenummer: Campus/Los04/2025**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 1:**

„Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Kalkulation zur oben benannten Baumaßnahme sind folgende Fragen/ Unklarheiten aufgetreten, welche wir bitten, aufzuklären:

Diskrepanz in der Nummerierung des LV

Sie haben uns zur Bearbeitung des Angebotes, das Leistungsverzeichnis als pdf-Datei und als X81-Datei überlassen.

Das übergebene LV als pdf-Datei hat zum Beispiel im "TLV 000 – Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung" die Struktur „11PP“. Das bedeutet, dass die Positionsangaben maximal 2 Stellen aufweist (z.B. 01.01.).

Das "TLV 080 – Straßen, Wege, Plätze" besitzt die Struktur „1122PP“. Somit kann man maximal 3 Stellen als Positionsnummer anzeigen (z.B. 01.01.01.).

Leider sind die vorgenannten Daten nicht in der X.81-Datei enthalten. Hier wurde lediglich die Struktur „1122PP“ erfasst. Beim Einspielen der Datei in das Kalkulationsprogramm, werden daher die TLV´s 000., 002., 003., 013., 051., 087., 091. falsch nummeriert (01..01). Wir bitten um Richtigstellung und Anpassung der Vergabeunterlage.

Gemäß VOB/A muss die Leistung der zu kalkulierende Position erschöpfend beschrieben sein, so dass jeder Bieter diese im gleichen Sinne versteht und ohne umfangreiche Vorarbeiten kalkulieren kann. Mit der von Ihnen übergebenen Leistungsbeschreibung ist dies nicht möglich.

Wir bitten um die Beantwortung unser Fragen bzw. Präzisierung der Ausschreibung bis zum 29.07.2025, 10:00 Uhr. Sollten unsere Fragen nicht oder nur unzureichend beantwortet werden, so rügen wir die Ausschreibung."

**Antwort 1:**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhielten statt einer X81- eine X83-Datei mit einer üblichen 2stufigen LV-Gliederung (REB-Format mit LB und UT).

Dass nicht in jedem LB die 2stufige Gliederung genutzt wird, ist zulässig. Die fehlerhafte Nummerierung tritt nur bei Ihnen auf. Es liegt offenbar an Ihrem GAEB-Import.

In Ihrer Kalkulationssoftware müsste in den betreffenden LBs ohne UT die 2. Hierarchieebene mit 00 besetzt werden. Andererseits sollte eine Kalkulationssoftware eine nicht genutzte Hierarchieebene ausblenden können. Der Zusammenhang mit einer nicht erschöpfend beschriebenen Leistung erklärt sich demnach nicht.