

Fotodokumentation: Armstrongstraße 33-39, Aschersleben



Bild 1: Gesamtansicht Front
Wohnblock Armstrongstraße
33-39



Bild 2: Gesamtansicht Nord



Bild 3: Gesamtansicht
Rückseite



Bild 4: Ansicht Morinfuge



Bild 5: Detailansicht
Morinfuge



Bild 6: Detailansicht
Fensterbank außen



Bild 7: Ansicht Sockelbereich
inkl. Anstrich



Bild 8: Detailansicht
Außenwand



Bild 9: Detailansicht
Sperrschicht Sockelbereich
Außenwand



Bild 10: Ansicht Vordach



Bild 11: Detailansicht
Wellasbestplatten



Bild 12: Ansicht Dach



Bild 13: Detailansicht
Dachabdichtung –
Dachpappe mehrlagig



Bild 14: Ansicht
Zwischendecke
Dachgeschoss



Bild 15: Detailansicht
Betondach



Bild 16: Detailansicht KMF
Zwischendecke



Bild 17: Detailansicht HWL



Bild 18: Ansicht Innenwand



Bild 19: Detailansicht
Kernbohrung Innenwand



Bild 19: Kunststofffenster



Bild 20: Detailansicht
Kernbohrung Außenwand



Bild 21: Kleber Fensterbank
Innen



Bild 22: Detailansicht Zarge
Innentür



Bild 23: Detailansicht
Schornstein – Beton rötlich



Bild 24: Detailansicht
Versorgungsschacht
Wohnung Straßenseite -
Ungedämmt



Bild 25: Detailansicht
Versorgungsschacht
Badezimmer



Bild 26: Versorgungsschacht
Treppenflur



Bild 27: Innenwand
Kellerbereich



Bild 28: Detailansicht
Kernbohrung
Kellerinnenwand



Bild 29: Detailansicht
Rohrumhüllung Keller



Bild 30: Detailansicht
Kernbohrung Außenwand
Keller



Bild 31: Fußbodenaufbau 4.
OG



Bild 32: Detailansicht FuBo-
Aufbau



Bild 33: Kernbohrung
Zwischendecke 4. OG



Bild 34: Aufbau Bohrkern




Bild 35: Kernbohrung Bad



Bild 36: Bohrkern Bad ohne Sperrschicht



Bild 37: Kernbohrung EG



Bild 38: Detailansicht Kernbohrung



Bild 39: Detailansicht
Bohrkern




Bild 40: Kernbohrung Bad EG



Bild 41: Detailansicht
Bohrkern Bad EG ohne
Sperrschicht




Bild 42: Kernbohrung FuBo Keller



Bild 43: Detailansicht
Bohrkern FuBo Keller