Baumaßnahme: Haus 58, Komplexsanierung
Leistung: Los 03 Trockenbauarbeiten, 2. BA
Vergabenummer: H58/Komplex/Los03/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1: Pos. 03.01.1010 + 1020: Tragständer für WC, Waschbecken und Urinal
Die Lieferung + Befestigung der sanitären Objekte wird inzwischen ausschließlich mit Vorwandelementen vom Gewerk Sanitärtechnik durchgeführt. Erwähnen müssen wir hier auch noch, dass wir als Trockenbau-Firma nicht befugt sind, beim Sanitärgrößhandel einzukaufen.

Als Trockenbauleistungen ist im Regelfall lediglich die Ausstattung des Einbaubereites dieser Elemente mit z. B. UA-Profilen entsprechend W223 passend für die sanitären Objekte ausgeschrieben. Wir bitten um Aufklärung.

Pos. 03.02.0250: und gleichlautende: Wozu kommen Revisionsklappen in die MF-Decke? Die Deckenplatten sind nur eingelegt und somit leicht herausnehmbar.

Pos. 03.02.0340: Hier sind offenbar zwei Dinge miteinander vermischt worden: Eckschutzschienen zum Einspachteln und aufgesetzte Edelstahlleckschutz. Da an anderer Stelle bereits Edelstahlleckschutz beschrieben ist, gehen wir hier von Stahl aus? Korrekt?

Pos. 03.07.0020 – 0040: Hier sind Stahlwinkel in m² ausgeschrieben. Dies müsste sicher „m“ heißen? Korrekt?

Pos. 03.08.0010 + 0040: Wir bitten um ein Detail für die U-Profile. Im Detailblatt 904 ist nur ein U-Profil der Stärke 0,6mm eingezeichnet. Oder ist die Angabe 6mm falsch?"

Antwort 1: Pos. 03.01.1010 + 1020: Es ist die Verkleidung (Beplankung, Eckschutzschienen, Auslässe und Aussparungen an den Installationselementen) herzustellen. Die Installationselemente selbst kommen vom Gewerk Sanitär.

Pos. 03.02.0250: Siehe Deckenplan, dort ist alles dargestellt.

Pos. 03.02.0340: Ja – Eckschutzschienen aus Stahl, verzinkt, zum Einspachteln.

Pos. 03.07.0020 – 0040: Nein – Es ist die Fläche der Unterkonstruktion gemeint – also m². Die Angaben zum Winkel dienen lediglich zur Orientierung, was hier verbaut werden soll.

Pos. 03.08.0010 + 0040: Im Detailausschnitt zu Pos. 03.08.0010 und 03.08.0040 ist alles korrekt dargestellt, ebenso im LV-Text. Eine Angabe zur Dicke 6 mm ist dort nicht enthalten.