Baumaßnahme: Haus 58, Komplexsanierung
Leistung: Los 03 Trockenbauarbeiten, 2. BA
Vergabenummer: H58/Komplex/Los03/2024

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

"Pos. 03.08.0010+0040:

Noch einmal: In dem genannten Detail 904 gibt es keinen Winkel mit der Stärke 6mm!!!
Dort sind nur UW 100/50/0,6mm !!!

Titel 03.11 Metal-Kühldecke:

Wer hat sich denn dann die 3 Seiten Leistungsverzeichnis mit ganz konkreten Leistungsmerkmalen ausgedacht?

Da muss doch eine technische Beratung durch einen Hersteller stattgefunden haben!

Alle genannten Eigenschaften können doch nur von genau EINEM Hersteller eingehalten werden!

Jedes System ist doch in Details anders.

Alles andere wäre ein unzulässiges Nebenangebot!

Wir bitten dringend um Benennung des Herstellers!

Ansonsten laufen alle Bieter Gefahr, ausgeschlossen zu werden!"

Antwort 1:

"Pos. 03.08.0010+0040:

Noch einmal: In dem genannten Detail 904 gibt es keinen Winkel mit der Stärke 6mm!!!
Dort sind nur UW 100/50/0,6mm !!!

siehe Detail 904 unter 8. = Stahlkonstruktion UPN 100, Achsabstand 600 mm (gezeichnet und auch beschrieben)

Titel 03.11 Metal-Kühldecke:

Wer hat sich denn dann die 3 Seiten Leistungsverzeichnis mit ganz konkreten Leistungsmerkmalen ausgedacht?

Da muss doch eine technische Beratung durch einen Hersteller stattgefunden haben!

Alle genannten Eigenschaften können doch nur von genau EINEM Hersteller eingehalten werden!

Jedes System ist doch in Details anders. Alles andere wäre ein unzulässiges

Nebenangebot! Wir bitten dringend um Benennung des Herstellers!

Ansonsten laufen alle Bieter Gefahr, ausgeschlossen zu werden!" –

Fabrikatsangaben im LV eines öffentlichen Auftraggebers (hier UKD) sind nicht statthaft !! Eine technische Beratung hat nicht stattgefunden. Das

Detail zur Decke wird nachgeliefert, und im Auftragsfall übergeben. Die technischen Anforderungen aus der Position sind einzuhalten, wobei Profildbreite und Profilhöhe variabel sein können, und zur Unterkonstruktion passen müssen.