

Nr.	Frage	Antwort
1	Sehr geehrte Damen und Herren, wie sollen wir mit der LV-Position 30.0070 Sockel Treppenstufen umgehen? Ist als Kurztext und ohne Menge ausgewiesen. Wurde vergessen die Position an dieser Stelle rauszunehmen, weil Treppen nochmal extra ausgeschrieben sind?	Die Position 30.0070 wird nicht gewertet. Die notwendigen Leistungen zu Treppenstufen sind in anderen Positionen erfasst.