

## Übersicht größere Störungen KA Reichenbach

### 2022

- Das Krählwerk im Eindicker ging durch Netzschwankungen und Überlast in Störung.
- Die Rezirkulationspumpen gingen durch Verstopfungen in Störung, Pumpen gezogen und gereinigt.
- Ein Rührwerk in der Belebung war defekt, durch ein Ersatzaggregat ersetzt.
- Die Gebläse 1u.2 gingen durch Überdruck in Störung, kurzzeitiger Ausfall.
- Die Pumpe der Druckerhöhung ging fest, Angebot für Erneuerung und Austausch.
- Der Schieber an der Fäkalannahme ging öfters in Störung durch die Anlieferung von Grobstoffen. Der Schieber wurde ausgebaut und gereinigt.

### 2023

- Störung Rezirkulations-Pumpe Motorschaden, Neubestellung.
- Hydrophor Anlage defekt Erneuerung Pumpe.
- Störung Fäkalannahme durch Einleitung von Fremdfirmen. Verstopfung und Überlauf der Anlage.
- Störung Zulaufprobenehmer Ansaugschlauch defekt.
- Störung Fällmittel Anlage, Auswechslung Druckventil.

### 2024

- Störung Fäkalannahme durch Einleitung von Fremdfirmen, Verstopfung und Überlauf der Anlage
- Motorschaden Gebläse Sandfang

# Störungen im Jahr 2024

04.01.	Zentralleitung gespült/ verstopft
13.01.	Netzausfall von 9 - 10:50 Uhr NSA nicht angesprungen!
24.01.	KKA Sohland abgefahren + neu angeimpft
15.02.	KKA Sohland Magnetventil 3 defekt(gewechselt)
12.03.	Störung Fäkalannahme
15.03.	Netzausfall(Stromwischer) 12:56 Uhr
18.03.	Telenot SV Störung. Zulauf PH Messung Sonde defekt.
21.05.	RLS Rohr verstopft/ abgesaugt
24.05.	RLS Rohr verstopft/ abgesaugt
09.09.	Gebläse 1+2 gestört
05.10.	Störung Fäkalannahme
16.10.	Störung Fäkalannahme
12.11.	Sandfanggebläse defekt ( erneuert)
21.12.	Störung Fäkalannahme

# Störungen Pumpwerke WOSS 2024

Datum	Pumpwerk	Störung	Ursache
06.06.2024	Mengelsdorf Feldhäuser	Ausfall Steuerung	Sromausfall
15.09.2024	Meuselwitz	Hochstand	Starkregen
25.11.2024	Reichenbacher Hof	Störung Pumpe 2	Feuchttücher
ganzjährig	HPW Reichenbach	Hochstand	Starkregen / Fremdwasser

