



Bezeichnung	Beschreibung
H00	Meldeleuchte Sammelstörung (Feldstörung)
H01	Stellungsmelder Einfahrtrenner/Einschub
H02	Stellungsmelder Schnellschalter
H03	Stellungsmelder Einfahrtrenner/Einschub
H04	Stellungsmelder Umgehungstrenner
H05	Stellungsmelder Kabelabgangstrenner
H06	Stellungsmelder Kabelabgangstrenner
S01	Taster Einfahrtrenner/Einschub EIN
S02	Taster Schnellschalter EIN
S02.1	Taster Schellschalter DIREKT EIN
S03	Taster Schnellschalter AUS
S04	Taster Einfahrtrenner/Einschub AUS
S05	Taster Umgehungstrenner EIN
S06	Taster Umgehungstrenner AUS
S07	Umschalter ORT/FERN

 Mitteldeutsche Verkehrsconsult GmbH Herrenkrugstraße 197, D-39114 Magdeburg T.:0391/61067-42, F.:0391/61067-49 e-mail: info@mvc-magdeburg.de Internet: www.mvc-magdeburg.de	Entwurfsverfasser Magdeburg, 24.04.2024			Datum	Zeichen
	G. Nägele	bearbeitet	24.04.2024	G. Nägele	
		gezeichnet	24.04.2024	G. Nägele	
		geprüft	24.04.2024	P. Körner	
		Zchg.:			

 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG Otto-von-Guericke Straße 25, D-39104 Magdeburg T.:0391/5480-0, F.:0391/54300-46 e-mail: info@mvbnet.de	Unterlage:		10-7	
	Blatt-Nr.:		4	
	Reg.-Nr.:			
	Datum		Zeichen	

Ersatzneubau Gleichrichterunterwerk Geißlerstraße  Ausführungsplanung Lph 5	bearbeitet:		
	gezeichnet:		
	geprüft:		
	Ansicht Bedienfront GS-Streckenfeld		
	Höhensystem HN		Maßstab 1:20

Gesehen - Vermerk der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH  
siehe Planverzeichnis mit Sammelfreigabe