

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (2025-01-14 Funktionsräume)




2025-01-14 Funktionsräume 49. GSSH,
Bernh rdstr  e 80. 001Foto. Raum 03: mit
W ssersch den und 3 kleineren Hohll gen sollten
 bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz
 nsonsten weitestgehend erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH,
Bernh rdstr  e 80. 002Foto. Raum 03: mit
W ssersch den und 3 kleineren Hohll gen sollten
 bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz
 nsonsten weitestgehend erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH,
Bernh rdstr  e 80. 003Foto. Raum 03: mit
W ssersch den und 3 kleineren Hohll gen sollten
 bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz
 nsonsten weitestgehend erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH,
Bernh rdstr  e 80. 004Foto. Raum 03: mit
W ssersch den und 3 kleineren Hohll gen sollten
 bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz
 nsonsten weitestgehend erh ltenswert

Erstellt: 16.01.2025

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (2025-01-14 Funktionsräume)



2025-01-14 Funktionsräume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 005Foto. Raum 03: mit W ssersch den und 3 kleineren Hohll gen sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten weitestgehend erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 006Foto. Raum 03: mit W ssersch den und 3 kleineren Hohll gen sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten weitestgehend erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 007Foto. Raum 04: mit einer kleineren Hohll ge, diese sollte  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 008Foto. Raum 04: mit einer kleineren Hohll ge, diese sollte  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten erh ltenswert

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (2025-01-14 Funktionsräume)



2025-01-14 Funktionsräume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 009Foto. Raum 04: mit einer kleineren Hohll ge, diese sollte  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 010Foto. Raum 07: mit mehreren kleineren Hohll gen, diese sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten erh ltenswert




2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 011Foto. Raum 07: mit mehreren kleineren Hohll gen, diese sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 012Foto. Raum 07: mit mehreren kleineren Hohll gen, diese sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten erh ltenswert

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (2025-01-14 Funktionsräume)



2025-01-14 Funktionsräume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 013Foto. Raum 07: mit mehreren kleineren Hohl gen, diese sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 014Foto. Raum 03: mit 3 kleineren Hohl gen sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten weitestgehend erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 015Foto. Raum 03: mit 3 kleineren Hohl gen sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten weitestgehend erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 016Foto. Raum 03: mit 3 kleineren Hohl gen sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten weitestgehend erh ltenswert

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (2025-01-14 Funktionsräume)



2025-01-14 Funktionsräume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 017Foto. Raum 03: mit 3 kleineren Hohlr ngen sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten weitestgehend erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 018Foto. Raum 03: mit 3 kleineren Hohlr ngen sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten weitestgehend erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 019Foto. G ng: mit 3-4 kleineren Hohlr ngen sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH, Bernh rdstr  e 80. 020Foto. G ng: mit 3-4 kleineren Hohlr ngen sollten  bgeschl gen und erneuert werden, Innenputz  nsonsten erh ltenswert

Erstellt: 16.01.2025

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025
(2025-01-14 Funktionsräume)



2025-01-14 Funktionsräume 49. GSSH,
Bernh rdstr  e 80. 021Foto. G ng: mit 3-4
kleineren Hohl gen sollten  bgeschl gen und
erneuert werden, Innenputz  nsonsten
erh ltenswert



2025-01-14 Funktionsr ume 49. GSSH,
Bernh rdstr  e 80. 022Foto. G ng: mit 3-4
kleineren Hohl gen sollten  bgeschl gen und
erneuert werden, Innenputz  nsonsten
erh ltenswert