

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Außenfassade)



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 001Foto. Ansicht Süd-West: Bestandsputz reinigen, Sockelbereich erneuern, Fremdbauteile entferne und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 002Foto. Ansicht Süd-West: Bestandsputz reinigen, Sockelbereich erneuern, Fremdbauteile entferne und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 003Foto. Ansicht Süd-West: Bestandsputz reinigen, Sockelbereich erneuern, Fremdbauteile entferne und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben




2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 004Foto. Ansicht Süd-West: Bestandsputz reinigen, Sockelbereich erneuern, Fremdbauteile entferne und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Außenfassade)



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 005Foto. Ansicht Süd-West: Bestandputz reinigen, Sokelbereich erneuern, Fremdbauteile entferne und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 006Foto. Ansicht Süd-West: Bestandputz reinigen, Sokelbereich erneuern, Fremdbauteile entferne und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 007Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandputz mechanisch reinigen, Sokelbereich Anschluss an Perimeter herstellen, Fremdbauteile entfernen und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 008Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandputz mechanisch reinigen, Sokelbereich Anschluss an Perimeter herstellen, Fremdbauteile entfernen und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben

Erstellt: 16.01.2025

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Außenfassade)



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 009Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz mechanisch reinigen, Sokelbereich Anschluss an Perimeter herstellen, Fremdbauteile entfernen und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 010Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz mechanisch reinigen, Sokelbereich Anschluss an Perimeter herstellen, Fremdbauteile entfernen und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 011Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz mechanisch reinigen, Sokelbereich Anschluss an Perimeter herstellen, Fremdbauteile entfernen und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 012Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz mechanisch reinigen, Sokelbereich Anschluss an Perimeter herstellen, Fremdbauteile entfernen und ggf. grundieren. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben

Erstellt: 16.01.2025

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Außenfassade)




2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 013Foto. Ansicht Nord-Ost: Bestandputz mit Sokelbereich komplett entfernen (Minderfestigkeiten), Sokelbereich, Fremdbauteile entfernen und Ausgleichsputz als Klebefläche auftragen. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 014Foto. Ansicht Nord-Ost: Bestandputz mit Sokelbereich komplett entfernen (Minderfestigkeiten), Sokelbereich, Fremdbauteile entfernen und Ausgleichsputz als Klebefläche auftragen. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 015Foto. Ansicht Nord-Ost: Bestandputz mit Sokelbereich komplett entfernen (Minderfestigkeiten), Sokelbereich, Fremdbauteile entfernen und Ausgleichsputz als Klebefläche auftragen. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben




2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 016Foto. Ansicht Nord-Ost: Bestandputz mit Sokelbereich komplett entfernen (Minderfestigkeiten), Sokelbereich, Fremdbauteile entfernen und Ausgleichsputz als Klebefläche auftragen. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben

Erstellt: 16.01.2025

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Außenfassade)



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 017Foto. Ansicht Nord-Ost: Bestandputz mit Sockelbereich komplett entfernen (Minderfestigkeiten), Sockelbereich, Fremdbauteile entfernen und Ausgleichsputz als Klebefläche auftragen. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 018Foto. Ansicht Nord-Ost: Bestandputz mit Sockelbereich komplett entfernen (Minderfestigkeiten), Sockelbereich, Fremdbauteile entfernen und Ausgleichsputz als Klebefläche auftragen. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 019Foto. Ansicht Nord-Ost: Bestandputz mit Sockelbereich komplett entfernen (Minderfestigkeiten), Sockelbereich, Fremdbauteile entfernen und Ausgleichsputz als Klebefläche auftragen. WDVS auf tragfähigen Untergrund kleben



2025-01-14 Objekt- Schulstandort 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 020Foto. Nord-Westseite ohne Relevanz für WDVS