

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Innenputz Sporthalle)



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 001Foto. Ansicht Betonelemente: Altbeschichtungen durch mechanisches schleifen reinigen, Ausbruchstellen erneuern, grundieren sowie neu beschichten



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 002Foto. Ansicht Betonelemente: Altbeschichtungen durch mechanisches schleifen reinigen, Ausbruchstellen erneuern, grundieren sowie neu beschichten



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 003Foto. Ansicht Betonelemente: Altbeschichtungen durch mechanisches schleifen reinigen, Ausbruchstellen erneuern, grundieren sowie neu beschichten




2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 004Foto. Ansicht Betonelemente: Altbeschichtungen durch mechanisches schleifen reinigen, Ausbruchstellen erneuern, grundieren sowie neu beschichten

Erstellt: 16.01.2025


Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Innenputz Sporthalle)




2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 005Foto. Ansicht Süd-West: Bestandsputz weitestgehend fest, lose Teilbereiche abschlagen und erneuern, Altanstrich schleifen und ggf. grundieren danach Zwischen- und Schlussbeschichtung auftragen.



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 006Foto. Ansicht Süd-West: Bestandsputz Hohllahe mit Rissbildung im Eckbereich rechts, lose Teilbereiche abschlagen und erneuern (Rissursache prüfen)



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 007Foto. Ansicht Süd-West: Bestandsputz Hohllahe mit Rissbildung im Eckbereich rechts, lose Teilbereiche abschlagen und erneuern (Rissursache prüfen)



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 008Foto. Ansicht Süd-West: Bestandsputz Hohllahe mit Rissbildung im Eckbereich rechts, lose Teilbereiche abschlagen und erneuern (Rissursache prüfen)

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Innenputz Sporthalle)



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 009Foto. Teilansicht Süd-West: Bestandsputz Hohllage mit Rissbildung an Wandfläche, lose Teilbereiche abschlagen und erneuern (Rissursache prüfen)



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 010Foto. Teilansicht Süd-West: Bestandsputz Hohllage mit Rissbildung an Wandfläche, lose Teilbereiche abschlagen und erneuern (Rissursache prüfen)



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 011Foto. Teilansicht Süd-West: Bestandsputz Hohllage mit Rissbildung an Wandfläche, lose Teilbereiche abschlagen und erneuern (Rissursache prüfen)



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 012Foto. Teilansicht Süd-West: Bestandsputz Hohllage mit Rissbildung an Wandfläche, lose Teilbereiche abschlagen und erneuern (Rissursache prüfen)

Erstellt: 16.01.2025

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Innenputz Sporthalle)



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 013Foto. Teilansicht Süd-West: Bestandsputz Hohllage mit Rissbildung an Wandfläche, lose Teilbereiche abschlagen und erneuern (Rissursache prüfen)



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 014Foto. Ansicht Nord-Ost: Bestandsputz weitestgehend fest, lose Teilbereiche abschlagen und erneuern, Altanstrich schleifen und ggf. grundieren danach Zwischen- und Schlussbeschichtung auftragen.



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 015Foto. Teilansicht Nord-Ost: Hohllage mit Rissbildung an gesamter Wandfläche in ca. 2,80 mtr. Höhe über gesamte Wand, lose Teilbereiche abschlagen und erneuern (Rissursache prüfen)



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 016Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.

Erstellt: 16.01.2025

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Innenputz Sporthalle)




2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 017Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 018Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 019Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 020Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.

Erstellt: 16.01.2025

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Innenputz Sporthalle)




2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 021Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 022Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 023Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 024Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.

Erstellt: 16.01.2025

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Innenputz Sporthalle)




2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 025Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 026Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 027Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH, Bernhardstraße 80. 028Foto. Ansicht Süd-Ost: Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des Oberputzes sinnvoll.

Erstellt: 16.01.2025

Fotodokumentation zum 2. Ortstermin am 14.01.2025 (Innenputz Sporthalle)



2025-01-14 Innenputz Halle 49. GSSH,
Bernhardstraße 80. 029Foto. Ansicht Süd-Ost:
Bestandsputz zu 50 Prozent fest, lose Teilbereiche
an allen 5 Segmentstützen. Bei diesem
Schadensbild wäre ein ganzflächiges erneuern des
Oberputzes sinnvoll.

Erstellt: 16.01.2025