

Los 36 – Fassaden-/ Natursteinarbeiten, Altbau - Fotodokumentation Bestandssituation

Fensterbänke – Theumaer Fruchtschiefer



Fenstergewände – Lausitzer Granit



Sockelplatten – Lausitzer Granit



Stufenanlagen – Lausitzer Granit



Treppe und Stützmauer Kellerabgang Haus 2

