



LEGENDE - Gestaltung:

Geplante Flächengestaltung:

- Verkehrsfläche (Betonpflaster, hellgrau)
- Verkehrsflächen und Gehweg, nicht befahrbar (Asphaltbauweise)
- Gehweg, nicht befahrbar (Betonpflaster, rot)
- Kiesrandstreifen (hinter Tiefbord)
- Grünfläche für Bepflanzungen
- Bodenaushub / -auffüllung (Böschungsverlauf)

Ausstattungs-elemente:

- < 2,00 % Gefälle mit Richtungsangabe (Fließrichtung Wasser)
- Füllkörperrigole / Regenwasserschacht
- Kastenrinne / Fallrohr (d= 100 mm) / Straßenablauf
- Sitzbank (2 Sitzer) / Neupflanzung (Hochstamm)
- Rundbord / Tiefbord / Hochbord / Randstein (aus Beton)
- Laterne in Bestand / Außenarmatur / Winkelstützelemente

- Leitungsgraben für Schmutzwasserkanal
- Leitungsgraben für Regenwasserkanal
- Leitungsgraben für Trinkwasserleitung
- Leitungsgraben für Elektrokabel bzw. Lehrrohr
- Leitungsgraben für Gasleitung
- neuer Kanalschacht (Regenwasser / Schmutzwasser)
- Nenndurchmesser Rohrleitung mit Angabe d. Fließrichtung
- Kastenrinne zur Regenentwässerung
- geplante neue Laternenbeleuchtung

Planungsgrundlage:
 Vom Ingenieur- und Vermessungsbüro W. Knacke aus 39629 Bismark, Gartenstraße Nr.50 angefertigter Vermessungsplan (Stand: 09.02.2024) im Maßstab 1:500; erstellt auf der Grundlage Liegenschaftskarte des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVerGeo LSA).

Diakonieverein Bismark e.V., Holzhausener Str. 22, 39629 Bismark
 Gemarkung: Bismark
 Flurstück: 2
 Flurstück: 169/1; 664/170; 283

Hinweis:
 Die Belange von Menschen mit Behinderungen oder Mobilitätsbeeinträchtigungen werden berücksichtigt. Die befestigten Oberflächen werden ohne, ebenerdig bzw. mit abgesenkter Bordanlage begrenzt. Die Gefällegradienten sind auf < 3,0 % begrenzt (Zielwert 1,5 %).

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
05	Komplettüberarbeitung der Regenentwässerung; Neuplanung Trassenverläufe sämtlicher Versorgungsträger; Anordnung zusätzlicher Rettungswege zw. Bewohnerterrassen und Ringweg; Wegfall des Gartenteiches.	11.07.25	Panknin, IIP
04	Korrekturen am Layout; Änderung/Ergänzung Textbeschreibungen; Änderung Kubatur der Füllkörperrigole auf hydraulisch berechnetes Maß.	01.08.24	Panknin, IIP
03	Aufgrund Hydraulischer Berechnungen Änderung des Regenentwässerungskonzeptes (ca. Hälfte des Regenwassers Versickerung vor Ort, Rest über Anschluss an RW-Kanal); Geänderter Verlauf der Innenhofentwässerung; Einzeichnung des Trassenverlaufes aller für den Hausanschluss notwendigen Medien/Leitungen; Hinterlegung Lüftbildaufnahme.	15.07.24	Panknin, IIP
02	Anpassung der Höhen; Reduzierung der Querfälle auf 1,5 Prozent; Anpassung Trassenführung Ringweg (auch Höhenübers.); Ausführung des Rändels jetzt in Asphaltbauweise; Einzeichnung der ungefähren Lage Wasserhahnarmaturen und Laternen im Bestand.	03.06.24	Panknin, IIP
01	Änderung Trassenführung Ringweg (weiter entfernt v. Außenkante Gebäude); Ergänzung eines befahrbaren Rändels; Innenhof neugestaltet.	27.05.24	Panknin, IIP

Entwurfsbearbeitung: **INGENIEURBÜRO INVEST-PROJEKT GMBH WESTEREGELN**
 AM SPIELPLATZ 1
 39448 BÖRDE-HAKEL
 TEL. 039268/9833 *FAX 039268/98355
 info@ipgmbh.de

Projekt-Nr.: 24/14

bearbeitet:	Datum	Zeichen
gezeichnet:	04-08/24	Panknin, IIP
geprüft:	04-08/24	Panknin, IIP
dwp:		
ppp:	lageplan	pl:
		038e: 930x480 (B4)

Ausführungsplanung

Diakonieverein Bismark e.V.
 Straße: Holzhausener Straße
 (Nächster Ort): Holzhausen

ausgestellt: IIP GmbH Westeregeln
 Am Spielplatz 1
 39448 Börde-Hakel
 Bismark, den 03.06.2024
 in Auftrag

überprüft / genehmigt: Diakonieverein Bismark e.V.
 Am Spielplatz 1
 39629 Bismark
 Bismark, den 04.06.2024
 in Auftrag

geändert/ergänzt: IIP GmbH Westeregeln
 Am Spielplatz 1
 39448 Börde-Hakel
 Bismark, den
 in Auftrag

Unterlage: 9
 Blatt Nr.: 9.1
 Reg. Nr.:
 Datum:
 Zeichen:

geprüft: **Rohrleitungsplan - Regen- & Schmutzwasser**
 Maßstab: 1 : 200