FOTODOKUMENTATION
Wolkenburg Schloss – Treppe Schloss

Treppe Schloss – Blick vom OG Richtung EG

Treppe Schloss – Blick vom Ausgang Garten Richtung EG

Treppe Schloss – Raum 74 im OG mit Ofennische stuckgerahmt

Treppe Schloss – Raum 74 im OG Deckenansicht mit Stuckgesims tlw. Holz

Treppe Schloss – Raum 74 im OG mit Fensterläden in der Nische

Treppe Schloss – Raum 74 im OG

Treppe Schloss – Raum 74 im OG (Türen bereits saniert)

Treppe Schloss – Treppenpodest OG Porphyrbelag

Treppe Schloss – Treppenabgang OG zu EG Schadstellen



Treppe Schloss – Treppenabgang OG zu EG Schadstellen

Treppe Schloss – Handlauf aus Porphyr Treppenabgang OG zu EG mit Ölfarbe

Treppe Schloss – Handlauf aus Porphyr mit Ölfarbe und brüchige Oberlage Wandputz

Treppe Schloss – innenliegendes Fenster Treppenabgang OG zu EG

Treppe Schloss – Treppenpodest EG

Treppe Schloss – Tür T2

Treppe Schloss – Raum 115 EG mit Tür T3

Treppe Schloss – Raum 115 EG mit Fenster F1

Treppe Schloss – Raum 115 EG mit Tür TA1

Treppe Schloss – Raum 115 EG mit Verrußungen unterhalb des Putzes

Treppe Schloss – Raum 115 EG mit Tür T4 und sichtbarem Rissgeschehen

Treppe Schloss – Raum 115 im EG Deckengewölbe

Treppe Schloss – Handlauf aus Porphyr Treppenabgang EG zu Gartenausgang schwer geschädigt

Treppe Schloss –Treppenabgang EG zu Gartenausgang Fenster F2

Treppe Schloss –Treppenabgang EG zu Gartenausgang Musterfenster für Kreuzstockfenster

Treppe Schloss – Handlauf aus Porphyr Treppenabgang EG zu Gartenausgang mit Fehlstellen

Treppe Schloss – Handlauf aus Porphyr Treppenabgang EG zu Gartenausgang schwer geschädigt durch Salzangriff

Treppe Schloss – Treppenstufen aus Porphyr Treppenabgang EG zu Gartenausgang schwer geschädigt

Treppe Schloss –Treppenabgang EG zu Gartenausgang Schädigungen durch Feuchte und Salze

Treppe Schloss – Handlauf aus Porphyr Treppenabgang EG zu Gartenausgang Fehlstelle (Material liegt auf Treppe)

Treppe Schloss – Treppenabgang EG zu Gartenausgang Tür T7

Treppe Schloss – Treppenabgang EG zu Gartenausgang Tür T6

Treppe Schloss – Treppenabgang EG zu Gartenausgang Tür T8 Bretterverschlag

Treppe Schloss – Gartenausgang Tür T8

Musterbeschlag Türen aus den Museumsräumen 75-77



Muster Profilierung Kreuzstockfenster Schloss