

Glasfaserkabel Telekom
Trinkwasser
Heizung
Abwasser
Elektro
Regenwasser
Schnittste R-SH = Rohbau Sporthalle
E-SH = Elektro Sporthalle
H-SH = Heizung Sporthalle
T-OS = Tiefbau Oberschule
E-OS = Elektro Oberschule
H-OS = Heizung Oberschule

Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFT/OBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolpener Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1068

OBJEKTNUMMER
G02-01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENNUMMER
I23-135

KOSTENGRUPPE
500

PLANINHALT
Lageplan - Erschließung

TEILPLAN
01/01

CODIERUNG PLANINHALT
LA- 00

MAßSTAB
1 : 200

FORMAT
DIN A2

STAND DER PLANUNG
A
Plan gilt nur für Angebotserstellung:
Los: 1301 - Rohbau

INDEX

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt

Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS:
DATEINAME: **GN__-5AR-L_004-PR - Lageplan - Erschließung**







Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFT/OBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolpener Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083

OBJEKTNUMMER
G01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENNUMMER
I23-135

KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Baustelleneinrichtung

TEILPLAN

CODIERERUNG PLANINHALT
LA-

MAßSTAB
Wie angezeigt

FORMAT
DIN A1

STAND DER PLANUNG
A

INDEX

Plan gilt nur für Angebotserstellung:

Los: 1301 - Rohbau

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt

Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS:
DATEINAME: **GN__-5AR-L_002-PR_ - Baustelleneinrichtung**







Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFT/OBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolpener Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083

OBJEKTNUMMER
G01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENNUMMER
I23-135

KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Baustelleneinrichtung

TEILPLAN

CODIERERUNG PLANINHALT
LA-

MAßSTAB
Wie angezeigt

FORMAT
DIN A1

STAND DER PLANUNG
A

INDEX

Plan gilt nur für Angebotserstellung:

Los: 1301 - Rohbau

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt

Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS:
DATEINAME: **GN__-5AR-L_002-PR_ - Baustelleneinrichtung**



Legende

	Stahlbeton (STB)
	Perimeterdämmung
20	Bemaßung Rohbau
20	Bemaßung Haustechnik
⊕ ▽	Oberkante Fertigfußboden (Grundriss/Schnitt)
⊕ ▼	Oberkante Rohfußboden (Grundriss/Schnitt)
OK UK	Oberkante / Unterkante
— — —	Grundleitungen (siehe auch Grundleitungsplan + Leistung HLS Planung)

Legende

Gründungssohlen:
Streifenfundamente 262,12m NHN ohne Bereiche mit Tiefergründung
Köcherfundamente: 261,77m NHN

Beachte! Gründungshorizont laut Baugrundgutachten beachten.
In den gelb hinterlegten Bereichen Tiefergründungen vonn 50cm.

Etwaige Abweichungen sind vor Ort festzulegen!

Laut Baugrundgutachten:
- frostfreie Gründungstiefe 1,20m
- Baugrube >1,25m Tiefe mit Böschungsneigung <=50°

BEACHTE!
Alle dargestellten Durchbrüche, Bodenhülsen usw. in Bodenplatte, Decken und Wänden sind im Fundamentplan bzw. Durchbruchsplan beschrieben und bemasst.

Die Zeichnung gilt in Zusammenhang mit:
Positionsplan A- A
Schnitt A-A GN__-5AR-SN200-
Schnitt B-B GN__-5AR-SN201-
Schnitt C-C GN__-5AR-SN202-
Schnitt D-D GN__-5AR-SN203-
Durchbruchsplan: GNFG-5AR-G_103-
Fundamentplan GNFU-5AR-FU001_

Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFTSOBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolperer Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083
OBJEKTNUMMER
G01

MAŃNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAŃNAHMENNUMMER
IZ3-135
KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Fundamentplan

TEILPLAN

CODIERERUNG PLANINHALT
GR- UG01
MASSTAB 1 : 50
FORMAT DIN A0

STAND DER PLANUNG
A
Plan gilt nur für Angebotserstellung:
Los: 1301 - Rohbau

INDEX

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAMEUNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU
DATUM NAMEUNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU
DATUM NAMEUNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS:
DATENNAME: **GNFU-5AR-FU001-PR_ - Fundamentplan**



Legende:

	Stahlbeton - Ortbeton bzw. Fertigteil
	Mauerwerk Kalksandstein
	Wärmedämm.hart / Wärmed. weich
	Wände Trockenbau
	WC - Trennwände
	Oberkante Fertigfußboden (Schnitt)
	Oberkante Fertigfußboden (Grundriss)
	Oberkante Rohfußboden (Schnitt)
	Oberkante Rohfußboden (Grundriss)
OK	Oberkante
UK	Unterkante
OKG	Oberkante Gelände
BRH	Brüstungshöhe (Rohbau ab OK FFB)
RH	Raumhöhe
RR	Regenfallrohr
BA	Bodenablauf
DA	Dachablauf
KB	Kernbohrung
WD	Wanddurchbruch
DD	Deckendurchbruch
BD	Fußbodendurchbruch
RA	Rohrachse
UZ	Unterzug
GK UD	Gipskarton Unterdecke
Stg.	Steigung
F30	feuerhemmend
F90	feuerbeständig
T30-RS	Feuerschutztür/ Rauchschutztür
ds	Tür dichtschließend
AL	Aluminumtür
ALG	Aluminiumrahmentür mit Glasfüllung
HT	Holztür
HT-G	Holztür mit Glassegment
HT-N	Holztür mit Nachströmöffnung
OL	Oberlicht
	Bemaßung Rohbau
	Bemaßung Durchbrüche
	Bemaßung Ausbau
RA	Rauchableitungsöffnung

Raumstempel:
R002-T01 Nummer
Flur Raumbezeichnung

Türstempel:
001-T01 Nummer
Standardtür Türart

Fensterstempel:
001-F01 Nummer
Standardfenster Fensterart

Rohbau:

Mauerwerk:
Aussenwände: d=36,5cm; Kalksandstein
Druckfestigkeitsklasse 12; Rohdichte 1,8; MG II
Fugen mit Normalmörtel; Lagerfuge d=15mm

Aussenwände: d=24cm; Kalksandstein
Druckfestigkeitsklasse 12; Rohdichte 1,8; MG II
Fugen mit Normalmörtel; Lagerfuge d=15mm

Innenwände: d=24cm und d=17,5cm; Kalksandstein
Druckfestigkeitsklasse 12; Rohdichte 1,8; MG II

tragende Wände:
Wandfuß (erste Schicht) = Therm Kimmstein
Wärmeleitfähigkeit λ <= 0,33 W/(mK)

seitliche Halterung Wände:
nichttragendes Mauerwerk:
Wandanschluss an Stahlbetonstütze mit Ankerschienen (in Stützen integriert) u. Flachstahlankern in jeder MW-Schicht eingelegt. Alle Teile korrosionsgeschützt.
tragendes Mauerwerk: verzahntes Mauerwerk

Wände mit Brandschutzanforderung:
Oberer Anschluss brandschutztechnisch zu schliessen!
Ausbildung als Gleitfuge mit Bitumenschweißbahn

BEACHTE!
Allle dargestellten Durchbrüche, Bodenhülsen usw. in Bodenplatte, Decken und Wänden sind im Fundamentplan bzw. Durchbruchsplan beschrieben und bemasst.

Die Zeichnung gilt in Zusammenhang mit:
Positionsplan A- A
Schnitt A-A GN__5AR-SN200-
Schnitt B-B GN__5AR-SN201-
Schnitt C-C GN__5AR-SN202-
Schnitt D-D GN__5AR-SN203-
Durchbruchsplan GNEG-5AR-G_103-
Fundamentplan GNFU-5AR-FU001_

Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-/HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFT/OBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolpener Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083
OBJEKTNUMMER
G01

MASSNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MASSNAHMENNUMMER
I23-135
KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Grundriss Erdgeschoss - Rohbau

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
RB- EG00

MAßSTAB
1 : 50

FORMAT
DIN A0

STAND DER PLANUNG
A

INDEX

Plan gilt nur für Angebotserstellung:

PLANDATUM
16.08.2024

Los: 1301 - Rohbau

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAMEN/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU
DATUM NAMEN/UNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU
DATUM NAMEN/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS / DATENNAME: **GNEG-5AR-G_101-PR_ - Grundriss Erdgeschoss - Rohbau**



Dachaufsicht Sozialtrakt siehe Plan GNDG-5AR-G_130-..

Legende:

Stahlbeton - Ortbeton bzw. Fertigteil	
Mauerwerk Kalksandstein	
Wärmedämm.hart / Wärmed. weich	
Wände Trockenbau	
WC - Trennwände	
Oberkante Fertigfußboden (Schnitt)	
Oberkante Fertigfußboden (Grundriss)	
Oberkante Rohfußboden (Schnitt)	
Oberkante Rohfußboden (Grundriss)	
OK	Oberkante
UK	Unterkante
OKG	Oberkante Gelände
BRH	Brüstungshöhe (Rohbau ab OK FFB)
RH	Raumhöhe
RR	Regenfallrohr
BA	Bodenablauf
DA	Dachablauf
KB	Kernbohrung
WD	Wanddurchbruch
DD	Deckendurchbruch
BD	Fußbodendurchbruch
RA	Rohrachse
UZ	Unterzug
GK UD	Gipskarton Unterdecke
Stg.	Steigung
F30	feuerhemmend
F90	feuerbeständig
T30-RS	Feuerschutztür/ Rauchschutztür
ds	Tür dichtschließend
AL	Aluminumtür
ALG	Aluminiumrahmentür mit Glasfüllung
HT	Holztür
HT-G	Holztür mit Glassegment
HT-N	Holztür mit Nachströmöffnung
OL	Oberlicht
20	Bemaßung Rohbau
20	Bemaßung Durchbrüche
20	Bemaßung Ausbau
RA	Rauchableitungsöffnung

Raumstempel:

R002-T01 — Nummer
Flur — Raumbezeichnung

Türstempel:

001-T01 — Nummer
Standardtür — Türart

Fensterstempel:

001-F01 — Nummer
Standardfenster — Fensterart

Rohbau:

Mauerwerk:
Aussenwände: d=36,5cm; Kalksandstein
Druckfestigkeitsklasse 12; Rohdichte 1,8; MG II
Fugen mit Normalmörtel; Lagerfuge d=15mm

Aussenwände: d=24cm; Kalksandstein
Druckfestigkeitsklasse 12; Rohdichte 1,8; MG II
Fugen mit Normalmörtel; Lagerfuge d=15mm

Innenwände: d=24cm und d=17,5cm; Kalksandstein
Druckfestigkeitsklasse 12; Rohdichte 1,8; MG II

tragende Wände:
Wandfluß (erste Schicht) = Therm Kimmstein
Wärmeleitfähigkeit λ <= 0,33 W/(mK)

seitliche Halterung Wände:
nichttragendes Mauerwerk:
Wanderschluss an Stahlbetonstütze mit Ankerschienen (in Stützen integriert) u. Flachstahlankern in jeder MW-Schicht eingelegt. Alle Teile korrosionsgeschützt.
tragendes Mauerwerk: verzahntes Mauerwerk

Wände mit Brandschutzanforderung:
Oberer Anschluss brandschutztechnisch zu schliessen!
Ausbildung als Gleitfuge mit Bitumenschweißbahn

BEACHTE!
Allle dargestellten Durchbrüche, Bodenhülsen usw. in Bodenplatte, Decken und Wänden sind im Fundamentplan bzw. Durchbruchsplan beschrieben und bemasst.

Die Zeichnung gilt in Zusammenhang mit:
Positionsplan A- A
Schnitt A-A GN__-5AR-SN200-
Schnitt B-B GN__-5AR-SN201-
Schnitt C-C GN__-5AR-SN202-
Schnitt D-D GN__-5AR-SN203-
Durchbruchsplan GNEG-5AR-G_103-
Fundamentplan GNFU-5AR-FU001_

Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE+HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFT/OBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolpener Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L10B3

OBJEKTNUMMER
G01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENNUMMER
IZ3-135

KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Grundriss Obergeschoss

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
GR- OG01

MAßSTAB
1 : 50

FORMAT
DIN A0

STAND DER PLANUNG
A
Plan gilt nur für Angebotserstellung:
Los: 1301 - Rohbau

INDEX

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM / NAMEN/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU
DATUM / NAMEN/UNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU
DATUM / NAMEN/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS / DATENNAME: **GNE1-5AR-G_112-PR_ - Grundriss Obergeschoss**



Legende:

Stahlbeton - Ortbeton bzw. Fertigteil	
Mauerwerk Kalksandstein	
Wärmedämm.hart / Wärmed. weich	
Wände Trockenbau	
WC - Trennwände	
Oberkante Fertigfußboden (Schnitt)	
Oberkante Fertigfußboden (Grundriss)	
Oberkante Rohfußboden (Schnitt)	
Oberkante Rohfußboden (Grundriss)	
OK	Oberkante
UK	Unterkante
OKG	Oberkante Gelände
BRH	Brüstungshöhe (Rohbau ab OK FFB)
RH	Raumhöhe
RR	Regenfallrohr
BA	Bodenablauf
DA	Dachablauf
KB	Kernbohrung
WD	Wanddurchbruch
DD	Deckendurchbruch
BD	Fußbodendurchbruch
RA	Rohrachse
UZ	Unterzug
GK UD	Gipskarton Unterdecke
Stg.	Steigung
F30	feuerhemmend
F90	feuerbeständig
T30-RS	Feuerschutztür/ Rauchschutztür
ds	Tür dichtschließend
AL	Aluminumtür
ALG	Aluminiumrahmentür mit Glasfüllung
HT	Holztür
HT-G	Holztür mit Glassegment
HT-N	Holztür mit Nachströmöffnung
OL	Oberlicht
	Bemaßung Rohbau
	Bemaßung Durchbrüche
	Bemaßung Ausbau
RA	Rauchableitungsöffnung

Raumstempel:
R022-T01 — Nummer
Flur — Raumbezeichnung

Türstempel:
001-T01 — Nummer
Standardtür — Türart

Fensterstempel:
001-F01 — Nummer
Standardfenster — Fensterart

Rohbau:

Mauerwerk:
Aussenwände: d=36,5cm; Kalksandstein
Druckfestigkeitsklasse 12; Rohdichte 1,8; MG II
Fugen mit Normalmörtel; Lagerfuge d=15mm

Aussenwände: d=24cm; Kalksandstein
Druckfestigkeitsklasse 12; Rohdichte 1,8; MG II
Fugen mit Normalmörtel; Lagerfuge d=15mm

Innenwände: d=24cm und d=17,5cm; Kalksandstein
Druckfestigkeitsklasse 12; Rohdichte 1,8; MG II

tragende Wände:
Wandfuß (erste Schicht) = Therm Kimmstein
Wärmeleitfähigkeit λ <= 0,33 W/(mK)

seitliche Halterung Wände:
nichttragendes Mauerwerk:
Wandanschluss an Stahlbetonstütze mit Ankerschienen (in Stützen integriert) u. Flachstahlankern in jeder MW-Schicht eingelegt. Alle Teile korrosionsgeschützt.
tragendes Mauerwerk: verzahntes Mauerwerk

Wände mit Brandschutzanforderung:
Oberer Anschluss brandschutztechnisch zu schliessen!
Ausbildung als Gleitfuge mit Bitumenschweißbahn

Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE+HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFTSOBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolperer Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083
OBJEKTNUMMER
G01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENNUMMER
I23-135
KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Dachaufsicht

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
DA- DA

MAßSTAB
1 : 50

FORMAT
DIN A0

STAND DER PLANUNG
A

INDEX

Plan gilt nur für Angebotserstellung:

PLANDATUM
16.08.2024

Los: 1301 - Rohbau

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5256-23001

GEFRÖFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM / NAMEUNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU
DATUM / NAMEUNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU
DATUM / NAMEUNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS / DATENNAME:
GNDG-5AR-G_130-PR_ - Dachaufsicht



Regeldetail F 01 Sockel :
Bereich Halle Längsseite, Sozialtrakt Giebelseiten
Vertikalschnitt



Regeldetail F 02 Sockel :
Bereich Halle Giebelseite
Vertikalschnitt



Regeldetail F 05 Sockel :
Bereich Halle Giebelseite Vertikalschnitt im schrägen Geländebereich



Regeldetail F 03 Sockel :
Bereich Sozialtrakt Eingangsfassade
Vertikalschnitt



Regeldetail F 04 Sockel - Köcherfundament
Achse 6':
Bereich Halle Vertikalschnitt

BEACHTE!
Allie dargestellten Durchbrüche, Bodenhülsen usw. in Bodenplatte, Decken und Wänden sind im Fundamentplan bzw. Durchbruchsplan beschrieben und bemasst.

Die Zeichnung gilt in Zusammenhang mit:
Positionsplan A- A
Schnitt A-A GN__-5AR-SN200-
Schnitt B-B GN__-5AR-SN201-
Schnitt C-C GN__-5AR-SN202-
Schnitt D-D GN__-5AR-SN203-
Durchbruchsplan GNEG-5AR-G_103-
Fundamentplan GNFU-5AR-FU001_

Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFT/OBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolpener Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083
OBJEKTNUMMER
G01

MAÑNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAÑNAHMENUMMER
I23-135
KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Details Sockel

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
DE- EG00

MAÑSTAB
Wie angezeigt

FORMAT
DIN A1

STAND DER PLANUNG
A

INDEX

Plan gilt nur für Angebotserstellung:

PLANDATUM
16.08.2024

Los: 1301 - Rohbau

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tel. 03591 5251-22001
Fax 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU
DATUM NAME/UNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU
DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS
DATEINAME: **GN__-5AR-D_400-PR_ - Details Sockel**



Laut Baugrundgutachten:
- frostfreie Gründungstiefe 1,20m
- Baugrube >1,25m Tiefe mit Böschungsneigung <=50°

Gründungssohlen:
Streifenfundamente: 262,12m NHN ohne Bereiche mit Tiefergründung
Köcherfundamente: 261,77m NHN

Etwaige Abweichungen sind vor Ort festzulegen!

Sporthalle:
- Aufbau entsprechend Zuordnung der Räume sh. Plan D_401

1,0 cm	Flächenabdichtung nach DIN 18533-1, W1-E, kaltselbstklebende Bitumenbahn mit HPDE-Trägerfolie, radongasdicht vollflächig verklebt
25 cm	Stahlbetonbodenplatte C35/45 XC2, XA2, WF
2 Lg	PE-Folie 0,2 mm als Trennlage, Stoßüberdeckung > 10 cm
5 cm	Sauberkeitsschicht
30 cm	gebrochenes Mineralgemisch/Betonrecycling 0/45 als Gründungspolster, Proctordichte 98% Ev2 45 MN/m2
1 Lg	Geotextil GRK4

Streifenfundament
C25/30 XC2, XF1, WF WU;
auf Sauberkeitsschicht C12/15

Sozialanbau:
- Aufbau entsprechend Zuordnung der Räume sh. Plan D_401

1,0 cm	Flächenabdichtung nach DIN 18533-1, W1-E, kaltselbstklebende Bitumenbahn mit HPDE-Trägerfolie, radongasdicht vollflächig verklebt
25 cm	Stahlbetonbodenplatte C35/45 XC2, XA2, WF
2 Lg	PE-Folie 0,2 mm als Trennlage, Stoßüberdeckung > 10 cm
5 cm	Sauberkeitsschicht C12/15
1 LG.	Geotextil GRK 4

Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFTSOBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolperer Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083
OBJEKTNUMMER
G01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENNUMMER
I23-135
KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Schnitt A-A Rohbau

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
SN- AA

MAßSTAB
1 : 50

FORMAT
DIN A2-1100

STAND DER PLANUNG
A
Plan gilt nur für Angebotserstellung:
Los: 1301 - Rohbau

INDEX

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS
DATENNAME: **GN__-5AR-SN200-PR_ - Schnitt A-A Rohbau**



Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFTSOBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolperer Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083

OBJEKTNUMMER
G01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENNUMMER
I23-135

KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Schnitt B-B Rohbau

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
SN- BB

MAßSTAB
1 : 50

FORMAT
DIN A2-1100

STAND DER PLANUNG
A
Plan gilt nur für Angebotserstellung:
Los: 1301 - Rohbau

INDEX

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tel. 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT FACHINGENEUR HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS / DATENNAME: **GN__-5AR-SN201-PR_ - Schnitt B-B Rohbau**



Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFTSOBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolpener Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083
GLIEDTNUMMER
G01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENNUMMER
I23-135
KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Schnitt C-C Rohbau

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
SN- CC
MAßSTAB
1 : 50
FORMAT
DIN A2-1100

STAND DER PLANUNG
A

INDEX

Plan gilt nur für Angebotserstellung:

Los: 1301 - Rohbau

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt

Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Tel. 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT FACHINGENEUR HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS
DATENNAME: **GN__-5AR-SN202-PR_ - Schnitt C-C Rohbau**



Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFTOBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Bräparer Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083
OBJEKTNUMMER
G01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENNUMMER
I23-135
KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Schnitt D-D Rohbau

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
SN- CC

MAßSTAB
1 : 50

FORMAT
DIN A2-1100

STAND DER PLANUNG
A
Plan gilt nur für Angebotserstellung:
Los: 1301 - Rohbau

INDEX

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen
Tel. 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT FACHINGENEUR HOCHBAU	DATUM NAME/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS
DATENNAME: **GN__-5AR-SN203-PR_ - Schnitt D-D Rohbau**



Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFTOBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolpener Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083

OBJEKTNUMMER
G01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENUMMER
I23-135

KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Ansicht Ost

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
AN- O

MAßSTAB
1 : 50

FORMAT
DIN A0

STAND DER PLANUNG
A

INDEX

Plan gilt nur für Angebotserstellung:

Los: 1301 - Rohbau

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR

Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt

Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM
NAME/UNTERSCHRIFT
BEARBEITER HOCHBAU

DATUM
NAME/UNTERSCHRIFT
FACHINGENIEUR HOCHBAU

DATUM
NAME/UNTERSCHRIFT
BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS
DATENNAME: **GN__-5AR-AN340-PR_ - Ansicht Ost**

Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFT/OBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolpener Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083
OBJEKTNUMMER
G01

MAÑNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAÑNAHMENNUMMER
IZS-135
KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Ansicht Süd

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
AN- S

MAßSTAB
1 : 50

FORMAT
DIN A0

STAND DER PLANUNG
A

INDEX

Plan gilt nur für Angebotserstellung:

Los: 1301 - *Rohbau*

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR

Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt

Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Tel. 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM / NAMEUNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU

DATUM / NAMEUNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU

DATUM / NAMEUNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS:
DATENNAME: **GN__-5AR-AN310-PR_ - Ansicht Süd**



Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFTSOBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolpener Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083

OBJEKTNUMMER
G01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENNUMMER
I23-135

KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Ansicht West

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
AN- W

MAßSTAB
1 : 50

FORMAT
DIN A0

STAND DER PLANUNG
A

INDEX

Plan gilt nur für Angebotserstellung:

PLANDATUM
16.08.2024

Los: 1301 - Rohbau

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt

Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAMEN/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU

DATUM NAMEN/UNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU

DATUM NAMEN/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS
DATEINAME:
GN__-5AR-AN320-PR_ - Ansicht West



Index	Änderung / Ergänzung	Datum	gezeichnet

LAGE-HÖHENSYSTEM
NHN im DHHN2016: 263,53 m

LIEGENSCHAFTSOBJEKT
Oberschule Arnsdorf - Sporthalle
Stolpener Straße 51
01477 Arnsdorf

LIEGENSCHAFTSNUMMER
L1083

OBJEKTNUMMER
G01

MAßNAHME
Neubau Sporthalle Arnsdorf

MAßNAHMENUMMER
I23-135

KOSTENGRUPPE
300

PLANINHALT
Ansicht Nord

TEILPLAN

CODIERUNG PLANINHALT
AN- N

MAßSTAB
1 : 50

FORMAT
DIN A0

STAND DER PLANUNG
A

Plan gilt nur für Angebotserstellung:

Los: 1301 - Rohbau

INDEX

PLANDATUM
16.08.2024

BAUHERR
Landratsamt Bautzen
Gebäude- und Liegenschaftsamt

Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Tel.: 03591 5251-23001
Fax: 03591 5250-23001

GEPRÜFT NACH DOKUMENTATIONSRICHTLINIE LANDRATSAMT BAUTZEN

DATUM NAMEN/UNTERSCHRIFT BEARBEITER HOCHBAU	DATUM NAMEN/UNTERSCHRIFT FACHINGENIEUR HOCHBAU	DATUM NAMEN/UNTERSCHRIFT BEARBEITER CAD

NAME DES LAYOUTS/ DATENNAME: **GN__-5AR-AN330-PR_ - Ansicht Nord**