

# Dachsanierung Kulturzentrum

von Jan Stöcker Bauunternehmen



**Gebäudetyp:**

Kulturbauten

**Baumaßnahme:**

Sanierung / Modernisierung

**Baustellenadresse:**

[Badalee 10](#)

[01814 Bad Schandau](#)

**beteiligt als:**

Auftragnehmer

**Auftragssumme:**

€ 65049,-

**Ausführungsjahr(e):**

2015

**Gewerke:**

Abbruch/ Rückbau, Entsorgung von Abbruchmaterialien, Metallbau/ Stahlbau (Ausbau), Putz, Baumeisterarbeiten, Beton/ Stahlbeton

## Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Bauleistungen zur Instandsetzung des Dachtragwerkes

Stahlbauarbeiten für Bühnentragwerke

WDVS Außenfassade in Teilbereichen

## Verwendete Materialien/Bauteile

### Beteiligte Unternehmen

Atraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Stadtverwaltung Bad Schandau	nicht angegeben	nicht angegeben