

Baumaßnahme: Haus 38a, Neubau Küche
Leistung: RB05 WDVS
Vergabenummer: H38a/RB05/2025

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

Anfrage 1:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Aufklärung der Position 12. 30 / 12. 40. Es scheint, das damit die gleiche Leistung wie in Pos. 12. 60 / 12. 70 beschrieben wird?

Antwort 1:

Die Attika-Unterkonstruktion besteht aus zwei Bauteilen auf PU-Hartschaumbasis:

1. - Attikabohle Pos. 12.10 und 12.20 und
2. - Attikaabdeckung Pos. 12.30 und 12.40

Die eigentliche Attika aus Alu wird in den Positionen 12.60 und 12.70 beschrieben.