



Nr.	Frage	Antwort
1	<p>Position 60.0140 und 60.190</p> <p>sind diese Leistungen nicht doppelt ausgeschrieben? Wenn nicht, warum werden dann nur an 2.400 m² vorleistungen gemacht oder Was soll der Unterschied für diese 4 Anstrichgänge sein?</p>	<p>Die Position 60.190 Sichtbetonlasur Wandflächen wurde versehentlich doppelt im LV erfasst. Die Position wird nicht gewertet und kommt nicht zur Ausführung.</p>
2	<p>Soll die Position 60.190 dann auf 0€ bleiben?</p>	<p>Die Position 60.190 Sichtbetonlasur Wandflächen wurde versehentlich doppelt im LV erfasst. Die Position wird nicht gewertet und kommt nicht zur Ausführung.</p> <p>Die Position wird weder inhaltlich noch rechnerisch bei der Angebotswertung erfasst und gewertet.</p>