





Vertikalschnitt Stützwand außen - Bereich Gitterrostzugang

Vertikalschnitt Stützwand innen

LIEGENSCHAFT / BAUTEILKATEGORIE / BAUTEIL	MASCHINENNAME	PLANINHALT	PLANKAUFSTAND	FACHPLANER	UNTERSCHRIFT	BAUHER
	Stadtverwaltung Ooschatz Neumarkt 1 04758 Ooschatz	Treppe 2 - Details 1 Kein Ausföhrungsplan!	5. Ausführung		DATUM	3-Feldsporthalle Ooschatz BahnhofstraÙe 1 04758 Ooschatz
S-OBJEKT-NR.	LIEGENSCHAFT-SUMME	KGR	CODIERUNG PLANNR.	BEARBEITET	PLANKAUFSTAND	MAUSSTAB
-	-	300-	D 402.1	64	01	1-5
						UNTERSCHRIFT UNTERSCHRIFT
					DATUM	DATUM