

Der Bedarfsermittlung liegen die folgenden Unterlagen zugrunde:

Datum	Bezeichnung	Autor / Quelle
06.11.2008	Holzgutachten Gadem (Westfassade)	H.-P. Deutsch
12.08.2019	Holzgutachten Gadem (Süd-, Ost, Nordfassade, Dach)	H.-P. Deutsch
19.08.2019	Wartburg, Gadem, zur Baugeschichte und Sanierungsarbeiten vor 2005	Wartburg-Stiftung, Archiv
19.08.2019	Bauzeichnungen Gadem 1929/1930	Wartburg-Stiftung, Kunstsammlung
01.11.2019	Aktennotiz 01, Statische Notsicherung Fachwerkfassaden Gadem	Ingenieurbüro Trabert+Partner
27.11.2019	Niederschrift über die Gefahrenverhütungsschau am 13.11.2019	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
04.12.2019	Kurzeinschätzung zur Standsicherheit und zum derzeitigen Zustand der Fachwerkfassadenkonstruktion	Ingenieurbüro Trabert+Partner
06.12.2019	Aktennotiz 02, Statische Notsicherung Fachwerkfassaden Gadem	Ingenieurbüro Trabert+Partner
05.12.2019	Aufgabenstellung für Planungsleistungen	Wartburg-Stiftung
05.12.2019	Protokoll Planungsberatung	Spangenberg+Braun
07.01.2020	Restauratorische Stellungnahme zur historischen Architekturfassung des Gadems und Fassungen der Innenräume – Stand 19.12.2019	Wartburg-Stiftung, Dipl.-Restaurator Jürgen Scholz

Quellen und Unterlagen zur Baugeschichte des Gadems wurden durch Dr. Grit Jacobs, Wartburg-Stiftung wie folgt zusammengestellt: