




Schnitt A-A
Bauzustand - Phase 0
Teilabbruch Hauptsammler und Vorbereitung Interimsentwässerung
(Sammler in Betrieb!)




Schnitt C-C
Bauzustand - Phase 0
Teilabbruch Hauptsammler und Vorbereitung
Interimsentwässerung (Sammler in Betrieb!)




Schnitt B-B
Einziehgrube 3 - Marienweg




Deckenplatte - Typ AB




Deckenplatte - Typ A




Schnitt A-A
Bauzustand - Phase 1
Wiederherstellung Hauptsammler und Betrieb Interimsentwässerung



Schnitt C-C
Bauzustand - Phase 1
Wiederherstellung Hauptsammler und Betrieb Interimsentwässerung



Schnitt A-A
Bauzustand - Phase 2
Wiederherstellung Hauptsammler / Vorbereitung Teilabschnitt 2



Schnitt C-C
Bauzustand - Phase 2
Wiederherstellung Hauptsammler / Vorbereitung Teilabschnitt 2

