







Querschnitt IV
bei Station 0+210,82

[illegible]

Legende:

- | | |
|--|-------------------------|
|  | gepl. Dammböschung |
|  | vorh. Teichsohle |
|  | vorh. gewachsener Boden |
| 61,60
 | vorh. Höhe |

c			
b			
a	...		
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

		Ingenieurbüro Krüger Planungsbüro für Tiefbau			
Ort:	Piesteritz	Vorhaben: Renaturierung Gänsefußteich Stadt Oranienbaum - Wörlich / OT Rehsen		Projekt-Nr.:	
Datum:	14.08.2025			2025.764	
gezeichnet:	Krause			Phase:	
bearbeitet:	Krüger			2. AP	
geprüft:				Maßstab:	
Blatt-Nr.: Tb- 5861 (1)		Querschnitt IV bei Station 0+210,82		1 : 100	

2. Ausführungsplanung

	<p>Stadt Oranienbaum-Wörlitz</p>	<p>Franzstraße 1 06785 Oranienbaum-Wörlitz</p> <p>Tel.: +49 (0) 34904 40 30 Fax.: +49 (0) 34904 40 33 3</p>
---	--	---

Baumaufnahme: ...		Unterlage: 15,1	
		Blatt-Nr.: 4	
		Reg. Nr.:	
		Datum	Name
Blattinhalt:	gemessen	-/-	-/-
	bearbeitet	-/-	-/-
	nachgeprüft	-/-	-/-
Querschnitt IV, bei Station 0+210,82 M 1:100			

Aufgestellt:	Genehmigt: