




A	08.11.2023	Besichtigungstabelle			
	25.09.2023	Entfall Bontpflanze, Magerstein unter Fundamenten, Stahlkonstruktion, Betonwaupe / Waaupressen, Scheinfundamente, Rohraushubgründung, Bodenprofile, AL-DNAKO, Legende, Besichtigung			
Index:	Nr.	Art der Aenderung			
Auftraggeber		 Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz Blankenburgerstraße 62 09114 Chemnitz			Auftragsnummer 3500000515
Bearbeitung					Auftragsnummer
Planungsphase		Datum	Notiz	Name	
NUR GÜLTIG FÜR DIE AUSSCHREIBUNG					
Vorhaben					
	Umbau Zulaufbereich Projektnummer 4376 Höhenbezugsystem NN 7 Lagesystem ETB 89 B 27M 33				
	Name	Datum	Unterschrift	Benennung	
Gegengezeichnet		07.06.2023		Rechenhaus	
Bearbeitet		07.06.2023		Schnitte H-I und J - J	
Gegenprüft		07.06.2023			
Bearbeitet					
Massstab: 1:50	Format: A0	Zeichn.-Nr.: 4376_06_0238_B_BW		Blatt.-Nr.:	von
Herabgel.: _____	Unterschrift des Projektleitenden: _____		Unterschrift der Fachbereichsleiterin/technischen Informationsbeauftragten: _____		
	_____ Einverständnis mit der Blatt-Charte		_____ Einverständnis mit der Blatt-Charte		
	Unterschied mit Geodatenbank und Vermessung Sachgen (Sachgen)				