
Massive Brüstung, eingepaßt mit Abdeckern aus Blech gem. Detail
Detail Tür siehe Plan SO06.10 DE07
Lüftung Bauteil Walkeshahn
RLT-Anlage K03
Detail Tür siehe Plan SO06.10 DE04
Detail Nichtbetrieb siehe Plan SO05.02 - DE09
NE - Notüberlauf Notentwässerung - Speier mit Frostgegensicherung
Fangrahme 4m
Stahlwangentreppe Montage Wange oben an Unterkante Wartungsbalkone, unten auf Gehwegplatte
OK Wartungsbalkone +0,90
Wartungsbalkone siehe Details DE44, DE68
Detail Traufe siehe Plan SO05 - DE07
RLT-Anlage K3,01 (FUR)
RLT-Anlage L02 (DAKO)
Wartungsgang Gitterrost
Dachfläche Nord siehe Details DE69, DE70
Detail Dachrandecke siehe Plan SO05.01 - DE06
Lüftung Bauteil Walkeshahn
RLT-Anlage L01 (KUCH)
Fangrahme 4m
Detail Dachrandecke siehe Plan SO05.01 - DE06
Detail Nichtbetrieb siehe Plan SO05.02 - DE09
Detail Brüstung aus Stahlgeländer mit Handlauf siehe Detail DE01
Massive Brüstung, eingepaßt mit Abdeckern aus Blech gem. Detail
Aufkantung - 250cm ab OKFFB (Flutgefahr) Kanten Stoß-, Anschlußfugen durch Gaskleber (110cm ab OK Unterputz) sp^tsch befestigt (Distanzhonsole)
Notablauf
Fangrahme 4m
Fangrahme 4m
Fangrahme 4m