

Sanierung der Freiflächen eines Teilbereichs der 95. Grundschule „Caroline Neuber“ ,
Donathstraße 10, 01279 Dresden

Los 01 Landschaftsbauarbeiten 1. Bauabschnitt
Anlage zum Leistungsverzeichnis- Fotodokumentation



Bild 01: Abbruch und Entsorgung der Tampenschaukel



Bild 02: Drehring ausbauen und seitlich lagern



Bild 03: Wippe abbrechen und entsorgen



Bild 04: Reckpfosten und Sprossenwand abbrechen und entsorgen
2 Stück Reckstangen ausbauen und seitlich lagern



Bild 05 + 06: Kletterkombination mit Spielhaus und Rutsche abbrechen und entsorgen
Robinienstammholz ohne Erdkontakt trennen und seitlich lagern



Foto 07: Ausbau der Nestschaukel und seitliche Lagerung



Foto 08: Kletterkombination Holz abbrennen und entsorgen
Robinienstammholz ohne Erdkontakt trennen und seitlich lagern



Bild 09 + 10: Kletterkombination Metall Fa. Kompan abbrechen und entsorgen