


m DHHN92


SCH/RKS 5/06

Handschachtung bis
dann Rammkernsondierung




SCH/RKS 6/06

Handschachtung bis 0,55 m
dann Rammkernsondierung




SCH/RKS 7/06

Handschachtung bis
dann Rammkernsondierung




SCH/RKS 8/06

Handschachtung bis 0,65 m
dann Rammkernsondierung



Legende Geologie



ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

SCH Schurf

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021 Tab.1

Sonderprobe

k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN

Auffüllung

Kies

Sand

Schluff

Steine

Ton

kiesig

sandig

schluffig

tonig

A

G

S

U

X

T

g

s

u

t

KORNGRÖßENBEREICH

f

m

g

fein

mittel

grob

NEBENANTEILE

'

—

"

schwach (< 15 %)

stark (ca. 30-40 %)

sehr schwach; " sehr stark

KALKGEHALT

KONSISTENZ

k"

stf

kalkfrei

steif

hfst

halbfest

FEUCHTIGKEIT

BOHRVORGANG

f'

lzb

szb

mzb

sszb

schwach feucht

leicht zu bohren

m.schwer

sehr schwer

BODENGRUPPE

BODENKLASSE

nach DIN 18 196: z.B. (UL) = leicht plastische Schluffe

nach DIN 18 300: z.B. [4] = Klasse 4

Bauvorhaben:

K 8363/ K8360 Ausbau in Naunhof

Leipziger Str./ Bahnhofstraße, Naunhof

Planbezeichnung:

Darstellung Handschachtungen und Rammkernsondierungen

SCH/RKS 5/06 bis SCH/RKS 8/06

Anlage: 2.3

Maßstab: 1 : 50



REICHERT GMBH

ST Zöschau Salbitzer Straße 8
04758 Oschatz

Tel.: 03435 / 9357-0 Fax: 03435 / 9357-20
e-mail: info@reichert-geotechnik.de

Bearbeiter: Reichert

Gezeichnet: Ehrlich

Geändert:

Gesehen:

Datum:

07.04.2021

Projekt-Nr: 04111 - 1