**Auswertung für die Schadensklassen 3, 4 und 5
Haltungen Ortslage WAZV Gebiet 2 (15.01.2024)**

Bezeichnung	Ort	Straße	Art	Material	Durch m.	Haltungs-länge		Baujahr	ISYBau-Klasse		Schaden
1022600424	UNSEBURG	AM BORNSCHEN BERG	RW	B	800	43,70	Kreisprofil	30.10.1995	3	14,95	in Riss, in Längsrichtung
1022600424	UNSEBURG	AM BORNSCHEN BERG	RW	B	800	43,70	Kreisprofil	30.10.1995	3	17,00	in Riss, in Längsrichtung
1022600424	UNSEBURG	AM BORNSCHEN BERG	RW	B	800	43,70	Kreisprofil	30.10.1995	3	25,10	in Riss, in Längsrichtung
1022600424	UNSEBURG	AM BORNSCHEN BERG	RW	B	800	43,70	Kreisprofil	30.10.1995	3	27,00	in Riss, in Längsrichtung
1022600424	UNSEBURG	AM BORNSCHEN BERG	RW	B	800	43,70	Kreisprofil	30.10.1995	3	29,10	in Riss, in Längsrichtung
1022600444	UNSEBURG	AM BORNSCHEN BERG	RW	B	1400	39,81	Kreisprofil	30.10.1995	3	3,65	in Riss, komplex
1022600444	UNSEBURG	AM BORNSCHEN BERG	RW	B	1400	39,81	Kreisprofil	30.10.1995	3	6,20	in Riss, komplex
1096000092	EGELN	FELD AM BRUCHE	RW	B	600	31,62	Kreisprofil	18.03.1994	4	1,27	in Verschobene Verbindung, radial
1136100792	HECKLINGEN	BRUNNENWEG	RW	B	400	34,73	Kreisprofil	01.06.1993	3	3,65	in Riss, in Längsrichtung
1136100796	HECKLINGEN	BRUNNENWEG	RW	B	500	46,68	Kreisprofil	01.06.1993	3	27,30	in Riss, in Längsrichtung
1136200810	HECKLINGEN	APFELWEG	RW	B	700	48,57	Kreisprofil	01.06.1993	3	20,30	in Riss, in Längsrichtung
1136200810	HECKLINGEN	APFELWEG	RW	B	700	48,57	Kreisprofil	01.06.1993	3	21,50	in Riss, in Längsrichtung
1136200858	HECKLINGEN	APFELWEG	RW	B	300	50,42	Kreisprofil	01.06.1993	3	14,90	in Riss, in Längsrichtung
1136200858	HECKLINGEN	APFELWEG	RW	B	300	50,42	Kreisprofil	01.06.1993	3	16,00	in Riss, in Längsrichtung
1142400920	LOEDERBURG	FRIEDENSSTRASSE	RW	PP	200	12,05	Kreisprofil	13.03.2019	3	1,05	in Riss, in Längsrichtung
2013200322	BORNE	AM CAMP	SW	PVC	200	30,69	Kreisprofil	13.05.1998	4	14,50	in Rohrbruch ohne Deformation, rechts
2064800124	WESTEREGELN	KAROLINGER STRASSE	SW	PVC	200	10,18	Kreisprofil	28.03.1994	4	2,20	in Fehlendes Rohrstück im Verbindungsbereich, unten
2070700118	HAKEBORN	FRIEDENSSTRASSE	SW	PVC	200	17,05	Kreisprofil	21.06.1996	3	15,70	in Riss, am Rohrumfang
2080300342	SCHNEIDLINGEN	GRAUE STRASSE	SW	PVC hart	200	63,43	Kreisprofil	07.12.1995	3	42,15	gegen Riss, in Längsrichtung
2080300342	SCHNEIDLINGEN	GRAUE STRASSE	SW	PVC hart	200	63,43	Kreisprofil	07.12.1995	3	43,00	gegen Riss, in Längsrichtung
2090100136	EGELN NORD	ALTE STRASSE	SW	PVC	200	15,16	Kreisprofil	30.06.1993	3	0,50	in Dichtring einragend, tiefster Punkt unter Mitte
2090300444	EGELN	AM MUEHLENHOLZ	SW	PP	200	4,27	Kreisprofil	12.09.2018	3	1,10	in Riss, am Rohrumfang
2090800144	EGELN NORD	BERGGASSE	SW	PVC hart	200	14,34	Kreisprofil	30.06.1993	3	13,20	gegen Riss, am Rohrumfang
2096000014	EGELN	FELD AM BRUCHE	SW	PVC	250	60,30	Kreisprofil	18.03.1994	3	37,90	in Wurzeleinwuchs, einzelne feine Wurzeln
2096000014	EGELN	FELD AM BRUCHE	SW	PVC	250	60,30	Kreisprofil	18.03.1994	3	54,50	in Riss, in Längsrichtung
2135500972	HECKLINGEN	AN DEN BODEWIESEN	SW	SZ	250	42,74	Kreisprofil	01.06.1993	3	2,58	in Riss, in Längsrichtung
2135500972	HECKLINGEN	AN DEN BODEWIESEN	SW	SZ	250	42,74	Kreisprofil	01.06.1993	3	3,70	in Riss, am Rohrumfang
2136100916	HECKLINGEN	BRUNNENWEG	SW	SZ	200	49,43	Kreisprofil	01.06.1993	3	47,20	in Riss, in Längsrichtung
2136200960	HECKLINGEN	APFELWEG	SW	SZ	250	47,75	Kreisprofil	01.06.1993	3	16,95	in Riss, komplex
2136200960	HECKLINGEN	APFELWEG	SW	SZ	250	47,75	Kreisprofil	01.06.1993	3	46,60	in Riss, am Rohrumfang
2141700140	LOEDERBURG	ZUR SCHULE	SW	PVC	280	28,40	Kreisprofil	18.03.1994	3	15,90	gegen Riss, in Längsrichtung
2141700140	LOEDERBURG	ZUR SCHULE	SW	PVC	280	28,40	Kreisprofil	18.03.1994	3	16,80	gegen Riss, in Längsrichtung
2143400150	LOEDERBURG	ZUR SCHULE	SW	PVC	280	57,11	Kreisprofil	18.03.1994	3	41,75	in Riss, am Rohrumfang
2143400150	LOEDERBURG	ZUR SCHULE	SW	PVC	280	57,11	Kreisprofil	18.03.1994	3	54,30	in Riss, am Rohrumfang
2200200328	COCHSTEDT	AM RATHAUS	SW	PVC	200	45,73	Kreisprofil	14.07.2003	3	38,55	in Wurzeleinwuchs, einzelne feine Wurzeln
2200500504	COCHSTEDT	BOECKLINGER STRASSE	SW	PVC	250	7,55	Kreisprofil	01.01.1997	3	4,42	in Riss, in Längsrichtung
30202Ea033	UNSEBURG	AUGUST-BEBEL-STRASSE	MW	PEHD	500	10,09	Kreisprofil	20.08.1996	5	6,60	in Verschobene Verbindung, radial
3020600048	UNSEBURG	CLARA-ZETKIN-STRASSE	MW	B	300	52,86	Kreisprofil	18.03.1994	3	3,30	in Riss, am Rohrumfang
3020700086	UNSEBURG	FREIE STRASSE	MW	PEHD	300	51,11	Kreisprofil	03.05.1996	3	26,05	in Dichtring einragend, tiefster Punkt unter Mitte
3020800272	UNSEBURG	FRIEDENSRING	MW	PEHD	300	43,09	Kreisprofil	19.10.1993	3	39,35	in Riss, in Längsrichtung
3021200316	UNSEBURG	BODESTRASSE	MW	B	300	23,95	Kreisprofil	08.10.1992	3	4,90	gegen Riss, am Rohrumfang

Bezeichnung	Ort	Straße	Art	Material	Durchm.	Haltungs-länge		Baujahr	ISYBau-Klasse		Schaden	
3030400062	WOLMIRSLEBEN	AM BAHNHOF	MW	PEHD	400	67,70	Kreisprofil	09.06.1994	3	41,80	in	Riss, am Rohrumfang
3041400046	ETGERSLEBEN	KLEIN GERMERSLEBENER STRASSE	MW	PVC hart	250	78,85	Kreisprofil	26.09.1996	3	20,90	in	Fehlender Werkstoff an Kontaktfläche, komplex
3060600046	WESTEREGELN	ERNST-THAELMANN-STRASSE	MW	PVC hart	300	58,68	Kreisprofil	13.06.1996	3	57,10	gegen	Riss, in Längsrichtung
3060700200	WESTEREGELN	ECKSTRASSE	MW	PEHD	500	36,87	Kreisprofil	06.12.1996	4	22,05	gegen	Fehlende Rohrwandung, rechts
3091500084	EGELN NORD	FELDSTRASSE	MW	PEHD	900	91,27	Kreisprofil	04.08.1994	3	0,45	in	Tropfen, kein Fließen
3091500084	EGELN NORD	FELDSTRASSE	MW	PEHD	900	91,27	Kreisprofil	04.08.1994	3	83,90	in	Schwitzen, keine Tropfen
3091600110	EGELN	HAKEBORNER WEG	MW	PEHD	300	95,47	Kreisprofil	19.04.1996	4	6,55	gegen	Verschobene Verbindung, radial
3092700556	EGELN	MUEHLENSTRASSE	MW	PVC hart	600	35,72	Kreisprofil	20.08.1996	3	26,45	in	Schwitzen, keine Tropfen
3092700556	EGELN	MUEHLENSTRASSE	MW	PVC hart	600	35,72	Kreisprofil	20.08.1996	3	34,50	in	Schwitzen, keine Tropfen
3092700558	EGELN	AM HUNNENGRABEN	MW	PEHD	600	7,02	Kreisprofil	16.08.1996	3	5,40	in	Schwitzen, keine Tropfen
3093100688	EGELN	RITTERSTASSE	MW	PEHD	400	49,43	Kreisprofil	16.06.1995	4	14,10	in	Fehlen von Teilen, Segmente fehlen
3110900156	WINNINGEN	KURZE STRASSE	MW	PEHD	300	56,88	Kreisprofil	10.06.1993	4	55,90	in	Spritzen, Eindringen unter Druck
3120100048	NEUNDORF	AM GAENSEANGER	MW	PEHD	300	37,18	Kreisprofil	10.08.1992	3	3,20	gegen	Riss, am Rohrumfang
3121300282	NEUNDORF	FRIEDRICHSTRASSE	MW	PEHD	500	25,75	Kreisprofil	16.04.1996	3	0,70	gegen	Riss, am Rohrumfang
3123100333	NEUNDORF	SCHULWEG	MW	PEHD	300	250,94	Kreisprofil	29.07.1994	4	6,65	in	Verschobene Verbindung, radial
3123100333	NEUNDORF	SCHULWEG	MW	PEHD	300	250,94	Kreisprofil	29.07.1994	4	130,95	in	Boden sichtbar
3131200304	HECKLINGEN	GIERSEBENER STRASSE	MW	PEHD	400	17,31	Kreisprofil	08.11.1995	3	2,80	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar
3131200304	HECKLINGEN	GIERSEBENER STRASSE	MW	PEHD	400	17,31	Kreisprofil	08.11.1995	3	3,30	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar
3131200304	HECKLINGEN	GIERSEBENER STRASSE	MW	PEHD	400	17,31	Kreisprofil	08.11.1995	3	9,90	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar, links
3131200304	HECKLINGEN	GIERSEBENER STRASSE	MW	PEHD	400	17,31	Kreisprofil	08.11.1995	3	15,90	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar, oben
3131200306	HECKLINGEN	GIERSEBENER STRASSE	MW	PEHD	1200	20,13	Kreisprofil	26.04.1993	4	12,10	gegen	Inkrustation, eindringendes Wasser sichtbar
3131400074	HECKLINGEN	HERMANN-DANZ-STRASSE	MW	PEHD	800	38,00	Kreisprofil	03.04.1995	4	36,00	gegen	Inkrustation, eindringendes Wasser sichtbar, links
3131400080	HECKLINGEN	HERMANN-DANZ-STRASSE	MW	PEHD	800	90,48	Kreisprofil	22.12.1994	4	65,50	in	Reparaturstelle nicht fachgerecht, Feuchtigkeit sichtbar, links
3131400090	HECKLINGEN	HERMANN-DANZ-STRASSE	MW	PEHD	700	60,00	Kreisprofil	08.10.1992	4	24,20	in	Inkrustation, eindringendes Wasser sichtbar
3131400098	HECKLINGEN	HERMANN-DANZ-STRASSE	MW	PEHD	800	36,42	Kreisprofil	16.12.1992	4	34,60	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar, rechts
3131800154	HECKLINGEN	KARL-HANS-STRASSE	MW	PEHD	400	120,59	Kreisprofil	20.09.1993	4	83,30	in	Querriss, Boden sichtbar, rechts
3132300480	HECKLINGEN	KURZE STRASSE	MW	PEHD	400	112,42	Kreisprofil	26.04.1993	3	40,40	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar, links
3132500146	HECKLINGEN	FRIEDHOFBERG	MW	PVC	400	14,68	Kreisprofil	26.06.1996	3	11,50	in	Riss, am Rohrumfang
3133100782	HECKLINGEN	SCHUNKELSTRASSE	MW	PVC	250	5,62	Kreisprofil	30.10.1996	3	3,55	in	Riss, am Rohrumfang
3133300022	HECKLINGEN	STASSFURTER STRASSE	MW	PEHD	1200	61,50	Kreisprofil	09.09.1993	3	0,35	in	Schwitzen, keine Tropfen
3133300022	HECKLINGEN	STASSFURTER STRASSE	MW	PEHD	1200	61,50	Kreisprofil	09.09.1993	3	12,00	in	Schwitzen, keine Tropfen
3135700436	HECKLINGEN	AM SPORTPLATZ	MW	PEHD	400	64,18	Kreisprofil	20.07.1995	4	0,40	gegen	Tropfen, kein Fließen
3135700436	HECKLINGEN	AM SPORTPLATZ	MW	PEHD	400	64,18	Kreisprofil	20.07.1995	4	0,80	gegen	Schwitzen, keine Tropfen
3135700436	HECKLINGEN	AM SPORTPLATZ	MW	PEHD	400	64,18	Kreisprofil	20.07.1995	4	37,35	in	Schwitzen, keine Tropfen
3140500290	LOEDERBURG	DR. WILHELM-KUELZ-STRASSE	MW	PVC	250	123,34	Kreisprofil	21.04.1995	4	96,10	in	Fehlen von Teilen, Segmente fehlen
3141200068	LOEDERBURG	LAAKESTRASSE	MW	PVC hart	250	72,63	Kreisprofil	10.08.1995	3	61,20	gegen	Riss, komplex
3150200072	TARTHUN	BREITE STRASSE	MW	PEHD	300	34,73	Kreisprofil	13.12.1993	3	1,90	in	Querriss, Feuchtigkeit sichtbar, oben
3150300112	TARTHUN	BUSCHSTRASSE	MW	PVC hart	300	69,40	Kreisprofil	12.01.1996	3	66,00	in	Stutzen nicht fachgerecht, Feuchtigkeit sichtbar, oben
31508Eh038	TARTHUN	KAPELLENSTRASSE	MW	PEHD	800	98,07	Kreisprofil	15.12.1994	3	0,90	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar, links
3150800028	TARTHUN	KAPELLENSTRASSE	MW	PEHD	800	77,26	Kreisprofil	15.12.1994	3	75,90	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar
3151700082	TARTHUN	WOEHLSTRASSE	MW	PEHD	300	55,86	Kreisprofil	22.07.1994	3	36,60	in	Querriss, Feuchtigkeit sichtbar, oben
3152000032	TARTHUN	FELDWEG AM MUEHLGRABEN	MW	PEHD	400	199,05	Kreisprofil	05.12.1994	3	181,80	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar, links

Bezeichnung	Ort	Straße	Art	Material	Durchm.	Haltungslänge		Baujahr	ISYBau-Klasse	Schaden		
3152000032	TARTHUN	FELDWEG AM MUEHLGRABEN	MW	PEHD	400	199,05	Kreisprofil	05.12.1994	3	183,70	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar, links
2200900352	COCHSTEDT	GARTENSTRASSE	SW	PVC	200	18,50	Kreisprofil	14.03.2002	3	16,20	in	Riss, in Längsrichtung