

Auswertung für die Schadensklassen 3, 4 und 5
Haltungen Transportleitungen WAZV Gebiet 2 (15.01.2024)

Bezeichnung	Ort	Straße	Art	Material	Durchm.	Haltungs- länge		Baujahr	ISYBau- Klasse	Schaden		
3800000004	TL HECKLINGEN-KLA HECKLINGEN	GEH- UND RADWEG	MW	PEHD	600	209,43	Kreisprofil	30.09.1992	3	162,20	gegen	Tropfen, kein Fließen
3810000004	TL NEUENDORF-HECKLINGEN	ACKERLAND	MW	PEHD	400	191,69	Kreisprofil	30.09.1992	4	72,11	in	Undichte Rohrverbindung, eindringendes Wasser sichtbar, unten
3810000014	TL NEUENDORF-HECKLINGEN	ACKERLAND	MW	PEHD	400	128,38	Kreisprofil	30.09.1992	4	83,25	gegen	Undichte Rohrverbindung, eindringendes Wasser sichtbar, unten
3810000024	TL NEUENDORF-HECKLINGEN	ACKERLAND	MW	PEHD	400	187,02	Kreisprofil	30.09.1992	4	133,60	in	Undichte Rohrverbindung, eindringendes Wasser sichtbar, oben
3810000024	TL NEUENDORF-HECKLINGEN	ACKERLAND	MW	PEHD	400	187,02	Kreisprofil	30.09.1992	4	181,20	in	Undichte Rohrverbindung, eindringendes Wasser sichtbar, oben
3843200018	TL GROSS BOERNECKE-KLA HECKLINGEN	JACOBSGRUBE	MW	PEHD	400	49,45	Kreisprofil	15.12.1992	5	34,09	in	Fehlende Rohrwandung, Boden sichtbar, links
3846300092	TL GROSS BOERNECKE-KLA HECKLINGEN	PFLAUMENWEG	MW	PEHD	900	115,23	Kreisprofil	30.09.1992	4	110,91	in	Inkrustation, eindringendes Wasser sichtbar, links
3846300096	TL GROSS BOERNECKE-KLA HECKLINGEN	PFLAUMENWEG	MW	PEHD	900	204,2	Kreisprofil	30.09.1992	3	53,85	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar, oben
3846300098	TL GROSS BOERNECKE-KLA HECKLINGEN	PFLAUMENWEG	MW	PEHD	900	189,05	Kreisprofil	30.09.1992	3	101,67	in	Inkrustation, Feuchtigkeit sichtbar, links
3846300108	TL GROSS BOERNECKE-KLA HECKLINGEN	PFLAUMENWEG	MW	PEHD	300	43,04	Kreisprofil	21.01.1993	4	3,10	gegen	Riss, am Rohrumfang
3846300108	TL GROSS BOERNECKE-KLA HECKLINGEN	PFLAUMENWEG	MW	PEHD	300	43,04	Kreisprofil	21.01.1993	4	3,69	gegen	Riss, komplex
3860000060	TL SCHNEIDLINGEN-GROSS BOERNECKE	WEG	MW	PEHD	400	133,48	Kreisprofil	09.12.1993	3	37,95	gegen	Tropfen, kein Fließen
3860000068	TL SCHNEIDLINGEN-GROSS BOERNECKE	ACKERLAND	MW	PEHD	400	199,35	Kreisprofil	06.08.1993	3	85,15	in	Riss, am Rohrumfang
3870000040	TL BORNE-UNSEBURG	ACKERLAND	MW	PEHD	400	109,13	Kreisprofil	26.11.1993	3	98,50	gegen	Undichte Rohrwandung, Feuchtigkeit sichtbar, links
3870300058	TL BORNE-UNSEBURG	BAHNHOFSTRASSE	MW	PEHD	400	185,21	Kreisprofil	26.11.1993	3	183,88	in	Querriss, links
3890000032	TL WOLMIRSLEBEN-UNSEBURG	GEH- UND RADWEG	MW	PEHD	600	79,87	Kreisprofil	12.08.1993	3	48,50	gegen	Tropfen, kein Fließen
3890000032	TL WOLMIRSLEBEN-UNSEBURG	GEH- UND RADWEG	MW	PEHD	600	79,87	Kreisprofil	12.08.1993	3	54,70	gegen	Endstelle der Auskleidung schadhaft
3890000036	TL WOLMIRSLEBEN-UNSEBURG	GEH- UND RADWEG	MW	PEHD	600	99,43	Kreisprofil	12.08.1993	3	40,61	in	Schwitzen, keine Tropfen
3900000020	TL EGELN-WOLMIRSLEBEN	ACKERLAND	MW	PEHD	600	182,44	Kreisprofil	04.08.1994	3	153,58	in	Riss, am Rohrumfang
3910000250	TL WESTEREGELN-EGELN	ACKERLAND	MW	PEHD	500	219,87	Kreisprofil	22.09.1993	4	134,78	in	Verschobene Verbindung, radial
3910000252	TL WESTEREGELN-EGELN	ACKERLAND	MW	PEHD	500	8,44	Kreisprofil	22.09.1993	5	1,01	in	Verschobene Verbindung, radial
3910000252	TL WESTEREGELN-EGELN	ACKERLAND	MW	PEHD	500	8,44	Kreisprofil	22.09.1993	5	7,02	in	Riss, komplex
3910000252	TL WESTEREGELN-EGELN	ACKERLAND	MW	PEHD	500	8,44	Kreisprofil	22.09.1993	5	7,33	in	Riss, am Rohrumfang
3920000048	TL ETGERSLEBEN-EGELNNORD-EGELN	GEH- UND RADWEG	MW	PEHD	300	151,4	Kreisprofil	20.10.1994	5	66,10	in	Ablösung vom Altrohr, Altrohr sichtbar
3920000052	TL ETGERSLEBEN-EGELNNORD-EGELN	GEH- UND RADWEG	MW	PEHD	300	25,80	Kreisprofil	20.10.1994	5	7,00	gegen	Ablösung vom Altrohr, Altrohr sichtbar, links
3920000054	TL ETGERSLEBEN-EGELNNORD-EGELN	GEH- UND RADWEG	MW	PEHD	300	61,73	Kreisprofil	20.10.1994	3	24,32	gegen	Einragendes Hindernis, Feuchtigkeit sichtbar, oben
3920000080	TL ETGERSLEBEN-EGELNNORD-EGELN	GEH- UND RADWEG	MW	PEHD	300	136,55	Kreisprofil	17.08.1994	5	117,50	in	Ablösung vom Altrohr, Altrohr sichtbar, oben
39300E0032	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	GEH- UND RADWEG	MW	PEHD	700	53,94	Kreisprofil	16.11.1993	4	28,30	in	Fließen, kontinuierlich
3930000024	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	GEH- UND RADWEG	MW	PEHD	400	157,66	Kreisprofil	24.01.1994	3	101,55	gegen	Tropfen, kein Fließen
3930000058	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	WIESE	MW	PEHD	700	198,77	Kreisprofil	16.11.1993	4	172,36	in	Inkrustation, eindringendes Wasser sichtbar, links
3930000086	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	GEH- UND RADWEG	MW	PEHD	700	103,42	Kreisprofil	16.11.1993	3	36,30	in	Schwitzen, keine Tropfen
3930000098	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	ACKERLAND	MW	PEHD	700	198,54	Kreisprofil	16.11.1993	3	48,00	gegen	Tropfen, kein Fließen
3930000102	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	ACKERLAND	MW	PEHD	700	198,82	Kreisprofil	16.11.1993	4	89,90	gegen	Tropfen, kein Fließen
3930000102	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	ACKERLAND	MW	PEHD	700	198,82	Kreisprofil	16.11.1993	4	101,80	gegen	Fließen, kontinuierlich
3930000102	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	ACKERLAND	MW	PEHD	700	198,82	Kreisprofil	16.11.1993	4	143,50	gegen	Schwitzen, keine Tropfen
3930000104	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	ACKERLAND	MW	PEHD	700	99,4	Kreisprofil	16.11.1993	3	0,80	in	Schwitzen, keine Tropfen
3930000104	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	ACKERLAND	MW	PEHD	700	99,4	Kreisprofil	16.11.1993	3	2,40	in	Schwitzen, keine Tropfen
3932300136	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	ATHENSLEBEN/DORFSTRASSE	MW	PEHD	800	12,99	Kreisprofil	14.11.1993	3	7,40	in	Riss, komplex

Bezeichnung	Ort	Straße	Art	Material	Durchm.	Halteungs- länge		Baujahr	ISYBau- Klasse	Schaden		
3932300138	TL UNSEBURG-LOEDERBURG	ATHENSLEBEN/DORFSTRASSE	MW	PEHD	800	116,28	Kreisprofil	14.11.1993	3	106,80	in	Tropfen, kein Fließen
3940000024	TL LUST-ATHENSLEBEN	LANDSTRASSE	MW	PEHD	400	177,81	Kreisprofil	29.09.1994	3	114,30	gegen	Dichtring einragend, tiefster Punkt über Mitte
3940000026	TL LUST-ATHENSLEBEN	LANDSTRASSE	MW	PEHD	400	154,75	Kreisprofil	16.09.1994	3	138,40	gegen	Dichtring einragend, tiefster Punkt über Mitte
3940000030	TL LUST-ATHENSLEBEN	LANDSTRASSE	MW	PEHD	400	165,74	Kreisprofil	20.10.1994	3	11,80	gegen	Ablösen des Werkstoffs vom Basisrohr, radial
3940000030	TL LUST-ATHENSLEBEN	LANDSTRASSE	MW	PEHD	400	165,74	Kreisprofil	20.10.1994	3	77,10	gegen	Tropfen, kein Fließen
3940000030	TL LUST-ATHENSLEBEN	LANDSTRASSE	MW	PEHD	400	165,74	Kreisprofil	20.10.1994	3	120,35	gegen	Dichtring sichtbar verschoben
3940000030	TL LUST-ATHENSLEBEN	LANDSTRASSE	MW	PEHD	400	165,74	Kreisprofil	20.10.1994	3	164,40	gegen	Schwitzen, keine Tropfen
3942200020	TL LUST-ATHENSLEBEN	LUST	MW	PEHD	400	113,12	Kreisprofil	20.10.1994	3	18,25	in	Riss, am Rohrumfang
3942200020	TL LUST-ATHENSLEBEN	LUST	MW	PEHD	400	113,12	Kreisprofil	20.10.1994	3	19,30	in	Riss, am Rohrumfang
3942200020	TL LUST-ATHENSLEBEN	LUST	MW	PEHD	400	113,12	Kreisprofil	20.10.1994	3	93,30	in	Riss, am Rohrumfang