Planverteilerliste OS Paunsdorf Versand LV30											
Typ/Inhalt	Lage	Plangröße	Maßstab	Dateiname	Plannummer	Index		Übergabe	Freigabe	Tag Monat Jahr	
Lagepläne											
Lageplan BE	Gesamt	1189x841	1:200	002674g001_5_ARC_LABE	LABE	VA					VA
Grundrisse											
Grundriss Abbruch Untergeschoss	Gesamt	1439x841	1:50	002674g001_5_ARC_A1UG	01UG	VA	09.04.2025				VA
Grundriss Abbruch Erdgeschoss	Gesamt	1439x841	1:50	002674g001_5_ARC_A0EG	00EG	VA	09.04.2025				VA
Grundriss Abbruch Obergeschoss 1	Gesamt	1439x841	1:50	002674g001_5_ARC_A1OG	010G	VA	09.04.2025				VA
Grundriss Abbruch Obergeschoss 2	Gesamt	1439x841	1:50	002674g001_5_ARC_A2OG	02OG	VA	09.04.2025				VA
Grundriss Abbruch Obergeschoss 3	Gesamt	1439x841	1:50	002674g001_5_ARC_A3OG	03OG	VA	09.04.2025				VA
Bestandspläne/Gutachten											
Grundrissübersichten Sandstrahlarbeiten	Alle Geschosse		o.M.	1013-06-250402-Flächen Wände Sandstrahlen		х					Х
Ansichten Bestand (Vermesser)	Gesamt, 4 Seiten		1:100	1013-06-221051 Ansichten Bestand		Х					Х
Schnitte Bestand (Vermesser)	Gesamt, 3	Hauptschnitt I	1:100								
Abfall-, Verwertungs- und Entsorgungskonze			m 17.11.22	1013-10.15-230308-AVE-Konze		ldchen	4 (Vers. 1.0)_k				Х
Baugrundgutachten; Fundamental vom 04.0				1013-10.16-230104-Baugrundg							X
Baugrundgutachten-Ergänzung Radon; Fund	damental von	02.03.2023		1013-10.16-230223-Baugrundg	utachten-Ergänz	ung-Ra	don				Х