

Fotodokumentation - Schützenhaus GS Arnum - Bestand

(Dokument umfasst 9 Seiten)




Luftbild

Schützenhaus Fassade



Schützenhaus Fassade Nord-Ost




Schießbahn Fassade Süd-West

Loses Mobiliar wird vorab beräumt

Schützenhaus Fassade



Schützenhaus Haupteingang Fassade West



Schießbahn/ Fahrradschuppen Fassade Süd-Ost



Schützenhaus Fassade Nord-West




Schützenhaus Fassade Nord-West

Loses Mobiliar wird vorab beräumt

Schützenhaus Innenraum



Eingang Vorraum



Eingangsbereich




Gemeinschaftsraum

Loses Mobiliar wird vorab beräumt


Schützenhaus Innenraum



Gemeinschaftsraum




Gemeinschaftsraum



Gemeinschaftsraum

Loses Mobiliar wird vorab geräumt


Schützenhaus Innenraum




Küche und Gemeinschaftsbereich



Küche



Küche




Deckplatte Tresen erhalten

Loses Mobiliar wird vorab beräumt


Schützenhaus Innenraum



Gemeinschaftsraum



Gemeinschaftsraum




Abstellraum/ Putzmittelraum

Loses Mobiliar wird vorab beräumt

Schützenhaus Innenraum - WC Räume



WC Vorraum



WC Damen



WC Herren




WC Herren

Loses Mobiliar wird vorab beräumt

Schützenhaus Innenraum - Schießbahn



ehemalige Schießbahn



ehemalige Schießbahn

Loses Mobiliar wird vorab beräumt