



 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitz Str. 13, 02625 Bautzen				Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1				Anlage: 3.1 Seite: 1	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Auftraggeber: WZV, Stolpen Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürröhrsdorf						Aufschluss-Nr.: BP1 Datum: 31.01.2022 Projekt-Nr.: I-203-12-21			
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Durchmesser: 60 mm			Rechtswert: 430522,3 Hochwert: 5653050,7		Höhe: 236,90 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: Hunold Techniker: Seifert		
1	2	3	4	5	6	7			
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbareit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge			
0,20	Mutterboden, Schluff, feinsandig, tonig, humos	dunkelbraun	steif, feucht	leicht zu bohren OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos)		Schicht 0			
2,05	Schluff, feinsandig, tonig, sehr schwach kiesig - Gehängelehm	braun	steif, feucht Kornform: kantengerundet,	mäßig schwer zu bohren UL (Schluff, leicht plastisch) bis TL (Ton, leicht plastisch)	P1 (0,50-1,00)	Schicht 3			
2,40	Schluff, Sandstein, stark tonig, kiesig, sandig Sandsteinbruchstücke in der Sondenspitze - Verwitterungslehm	braun	steif, feucht Kornform: kantig,	schwer zu bohren ab 2,40m nicht mehr rammbaar -> OK Festgestein TL (Ton, leicht plastisch) bis TM (Ton, mittelplastisch)	P2 (2,05-2,40)	Schicht 4a			



Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP1 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: WZV, Stolpen	Rechtswert: 430522,3	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5653050,7	
Bearbeiter: Hunold	Ansatzhöhe: 236,90 m DHHN2016	
Datum: 03.02.2022	Endtiefe: 2,40m	



Höhenmaßstab: 1:25

Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP2 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: WZV, Stolpen	Rechtswert: 430559,5	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5653034,8	
Bearbeiter: Hunold	Ansatzhöhe: 238,07 m DHHN2016	
Datum: 03.02.2022	Endtiefe: 2,30m	

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: WZV, Stolpen

Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf

Aufschluss-Nr.: BP3

Datum: 01.02.2022

Projekt-Nr.: I-203-12-21

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Rechtswert: 430532,5

Höhe: 243,34 DHHN2016

Bearbeiter: Hunold

Durchmesser: 60 mm


Hochwert: 5652964.3

Neigung:


Techniker: Seifert

1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,09	Granitpflaster - Pflaster	grau				Schicht 1b
0,15	Auffüllung, Grobsand bis Mittelsand Verlegesand	beigebraun	mitteldicht gelagert, feucht	mäßig schwer zu bohren [SE]	P1 (0,09-0,15)	Schicht 2a
0,30	Auffüllung, Kies, sandig, sehr schwach schluffig Schottertragschicht	grau	mitteldicht gelagert, feucht Kornform: kantig,	mäßig schwer zu bohren [GW]	P2 (0,15-0,30)	Schicht 2b
0,50	Auffüllung, Sand, stark feinkiesig Frostschuttschicht	braun	mitteldicht gelagert, feucht Kornform: gerundet,	mäßig schwer zu bohren [SW]	P3 (0,30-0,50)	Schicht 2c
1,30	Schluff, feinsandig, tonig - Gehängelehm	hellgrau, braun	halbfest, schwach feucht bis feucht	mäßig schwer zu bohren UL (Schluff, leicht plastisch) bis TL (Ton, leicht plastisch)	P4 (0,50-1,00)	Schicht 3
2,10	Schluff, feinsandig, tonig - Gehängelehm	hellgrau, braun	steif, feucht	mäßig schwer zu bohren UL (Schluff, leicht plastisch) bis TL (Ton, leicht plastisch)	P5 (1,50-2,00)	Schicht 3
3,00	Schluff, Sandstein, stark sandig, kiesig, tonig - Verwitterungslehm	grau, braun	halbfest, feucht Kornform: kantig,	mäßig schwer zu bohren TL (Ton, leicht plastisch) bis TM (Ton, mittelplastisch)	P6 (2,50-3,00)	Schicht 4a

 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitz Str. 13, 02625 Bautzen		Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: 3.3 Seite: 2	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Auftraggeber: WZV, Stolpen Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf					Aufschluss-Nr.: BP3 Datum: 01.02.2022 Projekt-Nr.: I-203-12-21	
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Durchmesser: 60 mm		Rechtswert: 430532,5 Hochwert: 5652964,3		Höhe: 243,34 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: Hunold Techniker: Seifert
1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
5,00	Schluff, Sandstein, stark sandig, tonig, schwach kiesig - Verwitterungslehm	hellgraubraun	steif, feucht bis sehr feucht Kornform: kantig,	leicht zu bohren TL (Ton, leicht plastisch) bis TM (Ton, mittelplastisch)	P7 (3,50-4,50)	Schicht 4a



Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP3		
Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: WZV, Stolpen	Rechtswert: 430532,5	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5652964,3	
Bearbeiter: Hunold	Ansatzhöhe: 243,34 m DHHN2016	
Datum: 03.02.2022	Endtiefe: 5,00m	



IFG Ingenieurbüro
für Geotechnik
Purschwitz Str. 13,
02625 Bautzen

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1

Anlage: 3.4

Seite: 1

Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH

Auftraggeber: WZV, Stolpen

Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf

Aufschluss-Nr.: **BP4**

Datum: 01.02.2022

Projekt-Nr.: I-203-12-21

Bohrverfahren: Kleinrammbohrung

Rechtswert: 430456,4

Höhe: 241,70 DHHN2016

Bearbeiter: Hunold


Durchmesser: 60 mm

Hochwert: 5652992,7

Neigung:


Techniker: Seifert

1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
0,08	Granitpflaster - Pflaster	grau				Schicht 1b
0,15	Auffüllung, Grobsand bis Mittelsand Verlegesand	beigebraun	mitteldicht gelagert, feucht	mäßig schwer zu bohren [SE]		Schicht 2a
0,30	Auffüllung, Kies, sandig Schottertragschicht	grau	mitteldicht gelagert, feucht Kornform: kantig,	mäßig schwer zu bohren [GW]		Schicht 2b
1,45	Auffüllung, Sand, stark feinkiesig-stark mittelkiesig, schwach schluffig Frostschuttschicht, Anschüttung	braun, grau, dunkelgrau	mitteldicht gelagert, feucht Kornform: kantengerundet,	mäßig schwer zu bohren [SW] bis [SU]	P1 (0,30-0,80)	Schicht 2c
3,00	Schluff, feinsandig, tonig - Gehängelehm	braun	steif, feucht	mäßig schwer zu bohren bis leicht zu bohren UL (Schluff, leicht plastisch) bis TL (Ton, leicht plastisch)	P2 (1,50-2,50)	Schicht 3
4,15	Schluff, feinsandig, tonig - Gehängelehm	braun	steif bis weich, sehr feucht	leicht zu bohren UL (Schluff, leicht plastisch) bis TL (Ton, leicht plastisch)	P3 (3,00-3,50)	Schicht 3
5,00	Schluff, Sandstein, stark tonig, sandig, schwach kiesig - Verwitterungslehm	braun, graubraun	steif, feucht Kornform: kantig,	mäßig schwer zu bohren TL (Ton, leicht plastisch) bis TM (Ton, mittelplastisch)	P4 (4,50-5,00)	Schicht 4a





Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP4		
Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: WZV, Stolpen	Rechtswert: 430456,4	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5652992,7	
Bearbeiter: Hunold	Ansatzhöhe: 241,70 m DHHN2016	
Datum: 03.02.2022	Endtiefe: 5,00m	

 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitz Str. 13, 02625 Bautzen				Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1				Anlage: 3.5 Seite: 1	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Auftraggeber: WZV, Stolpen Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf						Aufschluss-Nr.: BP5 Datum: 01.02.2022 Projekt-Nr.: I-203-12-21			
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Durchmesser: 60 mm			Rechtswert: 430382,4 Hochwert: 5653010,2		Höhe: 241,44 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: Hunold Techniker: Seifert		
1	2	3	4	5	6	7			
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbareit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge			
0,60	Mutterboden, Schluff, feinsandig, tonig, humos (vermutlich 30cm angeschüttet)	dunkelbraun	steif bis halbfest, schwach feucht bis feucht	leicht zu bohren bis sehr leicht zu bohren OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos)		Schicht 0			
1,00	Schluff, feinsandig, tonig - Gehängelehm	braun	halbfest, feucht	mäßig schwer zu bohren UL (Schluff, leicht plastisch) bis TL (Ton, leicht plastisch)	P1 (0,60-1,00)	Schicht 3			
2,65	Sand, Granodiorit, stark schluffig, kiesig, tonig - Verwitterungslehm	graubraun	halbfest bis fest, schwach feucht Kornform: kantig,	schwer zu bohren SU* (Sand, stark schluffig)	P2 (1,50-2,50)	Schicht 5a			
4,50	Sand, Granodiorit, stark feinkiesig, schluffig, grusig - Zersatz	graubraun	dicht gelagert bis sehr dicht gelagert, schwach feucht bis trocken Kornform: kantig, zersetzt	schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren ab 4,50m nicht mehr rammbaar -> OK Festgestein SU (Sand, schluffig) bis GU (Kies, schluffig) bis Fels, verwittert	P3 (3,00-4,00)	Schicht 5b			




Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40	
Bohrung: BP5			Ort d. Bohrung: siehe Lageplan
Auftraggeber: WZV, Stolpen	Rechtswert: 430382,4		
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5653010,2		
Bearbeiter: Hunold	Ansatzhöhe: 241,44 m DHHN2016		
Datum: 03.02.2022	Endtiefe: 4,50m		






Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP6 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: WZV, Stolpen	Rechtswert: 430508,4	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5652911,9	
Bearbeiter: Hunold	Ansatzhöhe: 247,93 m DHHN2016	
Datum: 03.02.2022	Endtiefe: 3,60m	




Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP7		
Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: WZV, Stolpen	Rechtswert: 430456,3	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5652929,1	
Bearbeiter: Hunold	Ansatzhöhe: 247,82 m DHHN2016	
Datum: 03.02.2022	Endtiefe: 5,00m	

 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Str. 13, 02625 Bautzen					Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1			Anlage: 3.8 Seite: 1	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Auftraggeber: WZV, Stolpen Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf							Aufschluss-Nr.: BP8 Datum: 31.01.2022 Projekt-Nr.: I-203-12-21		
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Durchmesser: 60 mm			Rechtswert: 430397,7 Hochwert: 5652947,6		Höhe: 247,96 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: Hunold Techniker: Seifert		
1	2	3	4	5	6	7			
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge			
0,08	Betonpflaster - Pflaster	hellgrau					Schicht 1a		
0,15	Auffüllung, Grobsand, feinkiesig, mittelsandig Verlegesand	beigebraun	dicht gelagert, schwach feucht Kornform: gerundet,	schwer zu bohren [SE]	P1 (0,08-0,15)		Schicht 2a		
0,35	Auffüllung, Kies, stark sandig, schwach schluffig Schottertragschicht	graubraun	dicht gelagert, schwach feucht Kornform: kantig,	schwer zu bohren [GW] bis [GU]	P2 (0,15-0,35)		Schicht 2b		
1,40	Sand bis Kies, Granodiorit, stark schluffig, tonig - Verwitterungslehm	braun, graubraun, grau	halbfest bis fest, dicht gelagert, schwach feucht Kornform: kantig,	schwer zu bohren SU* (Sand, stark schluffig) bis GU* (Kies, stark schluffig)	P3 (0,50-1,00)		Schicht 5a		
2,50	Sand, Granodiorit, stark feinkiesig-stark mittelkiesig, schluffig, grusig - Zersatz	graubraun	dicht gelagert bis sehr dicht gelagert, trocken bis schwach feucht Kornform: kantig, zersetzt	schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren ab 2,50m nicht mehr rammbar -> OK Festgestein SU (Sand, schluffig) bis GU (Kies, schluffig) bis Fels, verwittert	P4 (1,50-2,50)		Schicht 5b		




Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP8		
Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: WZV, Stolpen	Rechtswert: 430397,7	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5652947,6	
Bearbeiter: Hunold	Ansatzhöhe: 247,96 m DHHN2016	
Datum: 03.02.2022	Endtiefe: 2,50m	

 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Str. 13, 02625 Bautzen				Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1				Anlage: 3.9 Seite: 1	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Auftraggeber: WZV, Stolpen Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf						Aufschluss-Nr.: BP9 Datum: 31.01.2022 Projekt-Nr.: I-203-12-21			
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Durchmesser: 60 mm			Rechtswert: 430336,7 Hochwert: 5652967,9		Höhe: 247,25 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: Hunold Techniker: Seifert		
1	2	3	4	5	6	7			
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge			
0,08	Betonpflaster - Pflaster	hellgrau				Schicht 1a			
0,15	Auffüllung, Grobsand, feinkiesig, mittelsandig Verlegesand	beigebraun	dicht gelagert, schwach feucht Kornform: gerundet,	schwer zu bohren [SE]		Schicht 2a			
0,30	Auffüllung, Kies, stark sandig, schwach schluffig Schottertragschicht	graubraun	dicht gelagert, schwach feucht Kornform: kantig,	schwer zu bohren [GW] bis [GU]	P2 (0,08-0,30)	Schicht 2b			
2,30	Schluff, feinsandig, tonig - Gehängelehm 1,00m - 1,20m Lage von , sehr feucht bis nass, weich	braun	steif, feucht	mäßig schwer zu bohren UL (Schluff, leicht plastisch) bis TL (Ton, leicht plastisch)	P2 (0,50-1,00); P3 (1,50-2,00)	Schicht 3			
2,70	Sand, Granodiorit, stark schluffig, tonig, kiesig - Verwitterungslehm	graubraun	halbfest bis fest, schwach feucht Kornform: kantig,	schwer zu bohren bis sehr schwer zu bohren ab 2,70m nicht mehr rammbaar -> OK Festgestein SU* (Sand, stark schluffig)	P4 (2,30-2,70)	Schicht 5a			



Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP9 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: WZV, Stolpen	Rechtswert: 430336,7	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5652967,9	
Bearbeiter: Hunold	Ansatzhöhe: 247,25 m DHHN2016	
Datum: 03.02.2022	Endtiefe: 2,70m	

 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschitzer Str. 13, 02625 Bautzen				Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1				Anlage: 3.10 Seite: 1	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH Auftraggeber: WZV, Stolpen Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf						Aufschluss-Nr.: BP10 Datum: 31.01.2022 Projekt-Nr.: I-203-12-21			
Bohrverfahren: Kleinrammbohrung Durchmesser: 60 mm			Rechtswert: 430380,3 Hochwert: 5653043,3		Höhe: 237,32 DHHN2016 Neigung:		Bearbeiter: Hunold Techniker: Seifert		
1	2	3	4	5	6	7			
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen	Farbe Kalk- gehalt	Beschreibung d. Probe leicht feucht	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbareit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw. - Bodengruppe	Proben Versuche - Typ - Nr. - Tiefe	Bemerkungen: - Wasserführung - Bohrwerkzeuge/ Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge			
0,30	Mutterboden, Schluff, feinsandig, tonig, humos	dunkelbraun	halbfest, schwach feucht	leicht zu bohren OH (Grob-/gemischtkörnige Böden, humos)		Schicht 0			
2,30	Schluff, feinsandig, tonig - Gehängelehm	hellgrau, braun	halbfest bis steif, schwach feucht bis feucht	mäßig schwer zu bohren UL (Schluff, leicht plastisch) bis TL (Ton, leicht plastisch)	P1 (0,50-1,00)	Schicht 3			
3,00	Schluff, Sandstein, stark tonig, sandig, kiesig - Verwitterungslehm	braun, graubraun	steif, schwach feucht bis feucht Kornform: kantig,	mäßig schwer zu bohren TL (Ton, leicht plastisch) bis TM (Ton, mittelpastisch)	P2 (2,50-3,00)	Schicht 4a			



Projekt: EN TWL / Kanalisation Am Breiten Stein in Dürrröhrsdorf		 IFG Ingenieurbüro für Geotechnik Purschwitzer Straße 13 02625 Bautzen Tel: 03591/6771-30 Fax: 03591/6771-40
Bohrung: BP10 Ort d. Bohrung: siehe Lageplan		
Auftraggeber: WZV, Stolpen	Rechtswert: 430380,3	
Bohrfirma: IFG Bautzen GmbH	Hochwert: 5653043,3	
Bearbeiter: Hunold	Ansatzhöhe: 237,32 m DHHN2016	
Datum: 03.02.2022	Endtiefe: 3,00m	