



Bild 1:  
Ansatzpunkt S1  
Blickrichtung SO




Bild 2:  
Detailaufnahme Gründung Bestand  
Blickrichtung O




Bild 3:  
Schurf S1, Aufschlusstiefe 1,20 m,  
Baugrundsichtung (Angaben in m unter GOK):  
0,00-0,80, [G], Gründung Bestand  
0,80-1,20, [3.2], Schicht 3.2: Hangschutt  
Blickrichtung O



**René Fleischer**



**Geologisches Ingenieurbüro**

Baugrund Umwelt Lagerstätten Bergbau Vermessung Radon

Markus-Röhling-Weg 8, 09456 Annaberg-Buchholz, Tel. 03733/179842 Fax 03733/429102

**Auftraggeber:**

Gemeinde Heidersdorf  
Olbernhauer Straße 3  
09526 Heidersdorf



## Erkundung des Baugrundes

**Projekt:** Sanierung/Erweiterung  
Feuerwehrgerätehaus  
in 09526 Heidersdorf

**Darstellung:**

Fotodokumentation  
Schurf S1

|             |               |         |                 |
|-------------|---------------|---------|-----------------|
|             | Datum         | Zeichen | aufgestellt:    |
| bearb.      | 05-07/2024    | AS      |                 |
| aufgenommen | 23.05.2024    | AS      |                 |
| gepr.       | 01.07.2024    | RF      |                 |
| Maßstab:    | unmaßstäblich |         | Frohnau,<br>den |
| Blattgröße  | A4            |         |                 |
| Anlage 5    | Blatt:        |         |                 |