

Schloß Altranstädt, Lindenstraße 1, 04420 Markranstädt/OT Altranstädt

Fenster Nr.:	Raumbezeichnung	Breite [m]	Höhe [m]	Fensterbank innen	Besonderheit
	ERDGESCHOSS				
01	Turm, Südfassade	0,79	0,92	Putzschräge	Kreuzsprossen, einflüglig
02	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
03	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände, Einbauschrank
04	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
05	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
06	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
07	Innenfassade WEST	0,80	0,68		Steingewände, 1 Quersprosse, zweiflüg.
08	Innenfassade WEST	0,34	0,46		Putzgewände, 1 Quersprosse, einflüglig
09	Innenfassade WEST	0,34	0,46		Putzgewände, 1 Quersprosse, einflüglig
	OBERGESCHOSS				
10	Turm, Südfassade	1,06	1,24		Steingewände
11	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
12	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
13	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
14	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
15	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
16	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
17	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
18	Außenfassade SÜD	1,06	1,24		Steingewände
19	Innenfassade Süd	1,33	1,24	Stein-Fensterbang	Steingewände
20	Innenfassade Süd	1,27	1,24	Stein-Fensterbang	Steingewände
21	Innenfassade Süd	1,25	1,24	Stein-Fensterbang	Steingewände
22	Innenfassade WEST	1,18	1,24	Stein-Fensterbang	Steingewände
23	Innenfassade WEST	1,18	1,24	Stein-Fensterbang	Steingewände
24	Innenfassade NORD	1,17	1,31		
25	Innenfassade NORD	1,19	1,30		
26	Innenfassade NORD	1,14	1,34		
	DACHGESCHOSS				
30	Turm, Südfassade	1,06	1,24		Steingewände
31	Giebel - Ostfassade	1,06	1,24		Aufarbeitung prüfen!
32	Giebel - Ostfassade	1,06	1,24		Aufarbeitung prüfen!
	Gesamtzahl zu erneuernder Fenster: 29 St.				