

Kurzbeschreibung – Anlage 2

Die Maßnahme befindet sich an der K 2087 zwischen den Ortschaften Wohlsdorf und Mölz, östlich von Bernburg (Saale). Der Durchlass liegt an einem Flutgraben, welcher bei der Ortschaft Crüchern in die Ziethe einmündet. Nach einer Bauwerksprüfung im Jahre 2019, wurden an dem Durchlass Schäden festgestellt. Daraufhin wurde eine Sonderprüfung im selben Jahr veranlasst. Diese Sonderprüfung schloss mit einer Zustandsnote von 3,4 und einer Empfehlung zum mittelfristigen Ersatzneubau ab. Als Ersatzneubau ist ein Durchlass aus Rechteckelementen geplant. Eine Absturzsicherung ist in Form eines Geländers geplant. Im Planbereich ist ein Baum zu entnehmen. Hierzu sind Ersatzmaßnahmen in Form von Neugestellung von 8 St Bäumen an der K 2087 vorzunehmen. Die vom Vorhaben betroffenen Bereiche sind auf Vorkommen besonders und streng geschützter Arten zu untersuchen.

Folgende Unterlagen werden nach Auftragserteilung zusätzlich zur Verfügung gestellt:

- Stellungnahmen TÖB Anfragen
- Landschaftspflegerischer Begleitplan

Anlagen

- Leistungsverzeichnis
- Baubeschreibung
- Geotechnischer Untersuchungsbericht
- Umleitungsplan
- Leitungsplan
- Höhenplan
- Lageplan
- Schnitt
- Übersichtslageplan
- 1 Stück X83 Datei