

Sanierung / Umbau der ehemaligen Turnhalle  
im Schlossareal Köngshain zur Kultur-Remise

**Fotodokumentation Bestand**



Außenansicht von Westen



Außenansicht von Süd-Westen  
(Zugang Dachgeschoss)



Außenansicht von Nord-Osten  
(mit WC-Anbau)

Sanierung / Umbau der ehemaligen Turnhalle  
im Schlossareal Königshain zur Kultur-Remise


**Fotodokumentation Bestand**



Hauptsaal - Blick Richtung Süden (wird vor Baubeginn durch AG beräumt)



Hauptsaal - Blick Richtung Norden (wird vor Baubeginn durch AG beräumt)



Nebensaal (wird vor Baubeginn durch AG beräumt)

Sanierung / Umbau der ehemaligen Turnhalle  
im Schlossareal KÖngshain zur Kultur-Remise

**Fotodokumentation Bestand**



Dachstuhl über Saal



Mauerwerksriss Außenwand innen  
(Rissanierung)